

Stržený zadní tisícihran na ose variátoru

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7027&fid=3>

Autor

Milouš

Publikováno: 02.05.2018 11:07:49

Ahoj kluci. Tak pěkně od začátku. Koupil jsem Hsun 700 ATV s nájezdem 550 km po ujetí 50 km kolka přestala jet, vada byla ve variátoru a to tak že jsem musel objednat novou osu, talíř s chlazením a varátor, cena z číny cca 8500 kč. Po namontování kolka jezdila cca 100 km a začal se objevovat pazvuk, po sundání opět stržený zadní talíř s chlazením. Nevíte někdo jak tomuto předejít až přijde nový díl? Děkuji

Milouš 02.05.2018 11:20:05

Musí být tedka mezi talířem s chlazením nějaká podložka nebo ne? Poprvé jsem talíř nasadil přímo na osu viz foto.