

vynechává pod plynem

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=3182&fid=18

Autor
Švéda

Publikováno: 26.12.2010 11:42:14

Zdar!Koupil sem raptora 660 rok 2002.Byl sem se sklouznout a nevím jestli je to tou zimou,ale když mu dám plnej tak střílí jakoby úplně vynechá.Když přidávám pomalu jentak půl plynu tak jede normálně.Mám podezření,že to má na svědomí KN filtr co tam dali přede mnou a teď má chudou směs protože tam jde moc vzduchu.Ale nejsem si jistej a hlavně mám strach abych tím něco nezkrivil.Pokud někdo něco víte poradte prosím. Děkuju předem za každou radu!

Kartkarel 26.12.2010 11:47:40

a nebo tam jde málo paliva...

DUSHA 26.12.2010 15:12:09

směs jak říkáš !

Luboš 26.12.2010 18:34:07

střílení pod plynem byla obyčejně tryska, na půl plynu proteče dost a pak už to prostě nestíhá, zahřej to a mrkni na svíčku na barvu a radši zkus ještě jinou

palisek 17.01.2011 17:10:43

ahoj mam problem na volnobech frci dobre ale pridam a strili me to ale jen nekdy mam zkusit tu svicku nebo rozdelat karbec a vycistit mam raptora 660 díky moc

palisek 23.01.2011 17:33:43

Prosim vas jaka ma byt svicka origo do raptora660 myslim hodnoty dekuju

palisek 21.02.2011 20:36:02

halo nevi nekdo teda kdyz pridam strili do vyfuku ale jen nekdy svicka nova karbec cistej proste nevím

jade.blesk 21.02.2011 21:03:42

palisek>ahoj mam problem na volnobech frci dobre ale pridam a strili me to ale jen nekdy mam zkusit tu svicku nebo rozdelat karbec a vycistit mam raptora 660 díky moc

TO MAS ASI POKAZENY CIDLO NA OMEZENI SPATECKY ,POZNAS TO TAK KDYZ TEN DRAT NAPOJIS NA KOSTRU ,KAMARADOVI TO DELALO STEJNE , VOLNOBECH V POHO A KDYZ PRIDAL TAK TO VYNECHAVA A STRILI JAKO BYS MEL OMEZENE cdi,BACHA VYRADIS TIM OMEZENI ZPATECKY ,POKUD TO BUDE ONO DOPORUCUJI KOUPIIT NOVE

,NEVIM CO BY TO UDELALO DLOUHODOBYM POUZIVANIM :-DD B-)

jade.blesk 21.02.2011 21:04:21

MYSLIM TIM KDYZ JEDES DOPREDU

palisek 22.02.2011 20:12:38

dily a kterej je to drat jsou tam dva

quad-usa 23.02.2011 13:05:56

Přetryskovat. V zimě je vzduch bohatší na kyslík, takže se změní poměr směsi palivo/kyslík a směs je při nízkých teplotách chudá. Předtím zkus ještě filtr zčásti zakrýt, aby nasával míň vzduchu, zda se to vylepší. Pokud máš oddělaný víko airboxu, tak ho tam vraž zpět.

djturtle 23.02.2011 15:48:02

palisek> Hele, jestli chces, muzes se u me o vikendu stavit a muzeme zkusit muj origo filtr z 660.Mas to kousek. ;-)

palisek 25.02.2011 07:03:31

Diky moc ozvu se

Kabek 23.10.2012 15:41:52

palisek> čau, přečet jsem si v diskuzi, že jsi měl problém z Raptorem, že šel vytočit jen do 1/2 plynu a pak střílel, mám stejnej problém, ale z rokem výroby 2009. Zajímalo by mě, jestli to bylo to čidlo omezení zpátečky, jak ti někdo radil . Prosím ozvi se mi na e-mail kabek@kabek.cz .Dík Honza Kadeřábek

fida 23.12.2012 22:56:57

Kabek> tak to mně dělá taky a dotoho nejde couvat chcípá a nejde přidat plyn.Vyřešily jste to nějak?