

Ventily Toamahwk 300

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=4458&fid=18>

Autor

cervenka

Publikováno: 11.03.2012 18:27:16

Zdravím, měl bych dotaz zda je vše v následujícím postupu dobře. Odděklujeme víko ventilů 4x imbus na osmičku golu. Nastavení horní úvrať, na rozvodovém kolečku značena olejová kapka, jinak ryska u T. (taháním ručního startéru)

Potom měřit vůli ventilů. Sací 0,10mm, výfukový 0,15mm. Značeno IN, EX.

Po seřízení protočit motorem (přes ruční startování) a znovu přeměřit. Díky
[SPIT-X-FIRE 11.03.2012 20:12:58](#)

(y) (y) (y) taky jedna moznost
[cervenka 11.03.2012 22:25:41](#)

SPIT-X-FIRE> A jaká je ta další ? Rád se něco dovím (y)
[fofr77 12.03.2012 00:03:55](#)

máš to o 180 stupnu, jinak dobrý ;-) jo a 10-15 vůle (y)
[cervenka 12.03.2012 08:56:20](#)

fofr77> to znamená, že olejová kapka na rozvodovém kolečku "nebude vidět" takže se mám řídit ryskou F ?
[cervenka 13.03.2012 19:52:54](#)

Tak jak ? Můžu to poskládat ? :-D
[fofr77 15.03.2012 23:28:27](#)

cervenka> jen otoč o 180 na „T,, až bude v ýdět velká dirka místo kapky, ta rádoby kapka není kapka ale je to horní uvrat vačky, to znamená že by si rozhodil totálně ventily. váčka musí být vždy nastavená tak že ventyli nejsou ve stříhu. hodně zdaru ;-)
[cervenka 17.03.2012 22:36:42](#)

fofr77> Díky ;-) (y)
[spera 23.06.2015 19:21:37](#)

koupil jsem tomahawk 250, zítra se na to vrhnu už mám dole plasty a nádrž, jelikož prodávající říkal že ventily nedělal a má najeto 3200 km tak to udělám podle toho jak

píšete IN 0,10 a EX 0,15 taky jsem četl na jiných stránkách že tomahawk má na obou ventilech 0,10 předem děkuji rady a odpovědi
Lucifer 24.06.2015 20:43:59

spera> Na obou ventilech 0,10 je blbost. Je to IN 0,10 a EX 0,15
Kryss 24.03.2017 21:08:14

Access Tomahawk 300 Zdravím Neřešili jste někdo přeložiskování vačky?V zápalu boje sem si neoznačil ozubené kolo vůči hřídeli a teď mi to nesedí.Nevíte podle čeho se to dá nastavit? Díky za rady.
kuba1 07.11.2017 18:49:23

Zdravím, je zde pod tím krytem těsnění ? Nikde ho nemůžu totiž najít na koupení :(díky za radu
motomechanic 12.03.2018 21:04:15

kuba1> je tam pouze o-kroužek
motomechanic 12.03.2018 21:05:09

Lucifer> blbost to není, je to tak uvedeno v servisním manuálu
mik262 12.03.2018 21:11:28

Tak se tím nerid,sání 0.10 výfuk 0.15
liquor 29.07.2019 19:06:22

ako to teda je s ventilami ??? v dvoch servisných manuáloch som našiel 0,10 a 0,10 ... no iba v tomto vlákne vidím hodnotu 0,10 a 0,15 ... nastavoval to niekto? mam access tomahawk 300 limited a chystám sa nastaviť ventily za skorú odpoveď dakujem
mik262 29.07.2019 19:11:46

Sání 0.10 výfuk 0.15 nastavuju to aj na svojom tomahawku,jestli nevěříš udělej to jak chceš.
liquor 29.07.2019 21:40:22

mik262> tak ako nejde o to comu mam verit ale ako to ma byt spravne :D kedze servisny manual udava 0,10 0,10 ... volal som aj do jedneho servisu kde robia aj tieto modely a taktiez mi povedali 0,10 0,10 ... odkial mas ty tuto informaciu o 0,15 ? ? ?
mik262 29.07.2019 22:44:16

Ze servisního manuálu pro servisy,mám ho už od roku 2008 kdy sem měl Maxa. A nastavuje se tak mraky motoru ,vlastně na všech čtyřkolach co sem mel.
liquor 29.07.2019 23:08:16

mik262> a vies mi to poslat prosimta ? ak to nemas v PDF tak bude stacit fotka aspon servisny postup na nastavenie ventilov, díky ... olileds93@gmail.com
mik262 30.07.2019 07:50:05

Postup nastavení ventilů je tady nahoře ve vlákne ,nic víc není potřeba.
liquor 30.07.2019 13:53:37

mik262> tak mna to skor zaujimalo v tom servisnom postupe ktory vraj mas, kedze dnes som oslovil dalsi servis kde mi taktiez povedali 0,10 0,10 cize stale nemam nikde

podložene hodnotu o ktorej hovoríš ty tj. 0,15, som zvyknutý robiť veci tak ako sa majú resp. ako to má byť správne ... čiže keď to máš tak to prosím posli keď nie tak zbytočne ďalej riešiť
mariodevil 30.07.2019 14:35:41

liquor> Čus, máš to v manuáli tak se vyser na odpovedi z vlastných zkušeností :-DD
liquor 30.07.2019 14:58:17

mariodevil> ved práve že netuším odkiaľ zobrali tú hodnotu :D ako pripadá mi to divne dostal som sa k dvom manualom vsade 0,10 0,10 obcolal som 2 servisné strediská taktiež 0,10 0,10 ... zmatlo ma to preto som to riešil, ale už viem čo ďalej :-DD
mik262 30.07.2019 16:36:04

Esi je to stejný manuál ve kterém je doporučený olej 15w40 tak ten mám taky a je tam na ventily 0,10 -0,10 ,ale zavolej si přímo do asp a uvidíš co ti řeknou . Je to dovozce,měli by to vědět nejlíp
liquor 30.07.2019 20:53:10

mik262> ohľadom oleja tam bol 10w40 dnes som tam volal nikto mi nebral potom dam vedieť ako to dopadlo ...
liquor 31.07.2019 08:29:47

Ďakujem konečne do ASP Group s.r.o. dovolal konkrétne páňovi "Luboš Reřicha" vedúci servisu ktorý to našiel plus sa išiel opýtať zrejme mechanika pre kontrolu a má to byť sací 0,10 výfuk 0,10 ... o hodnote 0,10 a 0,15 vravel, že sa nastavuje u iných modelov a kubatúr, nie u modelu tomahawk 300 ...takže môžeme to myslím uzavrieť :-DD :-DD :-DD
mik262 31.07.2019 09:34:59

Ok vtom prípade před tím rozosilali něco ineho ,takže k tomu už nic. Ale v zhladem k tomu že tady po vláknach se ty hodnoty udávají už pár let tak nevím kde se stala chyba.