

## svieti kontrolka diff lock a rychlost' obmedzená 35

URL

[www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=4940&fid=18](http://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=4940&fid=18)

Autor

jaric123

Publikováno: 14.12.2012 18:49:00

---

ahojte, mám taký problém s grizzly 660 rok výroby 2006, že mi svieti kontrolka diff lock (uzatvorenie predného diferenciálu) a na displayi svieti tiež diff lock. Tym pádom je rýchlosť obmedzená na 35 km/h. Uzavretie predneho diferenciálu funguje, a aj pekne vypne. To som už skúšal. Uzavierky fungujú na 100%, len to stále svieti na displayi a obmedzovač na 35 kmh. Stretol sa niekto s tým? dakujem za odpovede.

truckeroff1 14.12.2012 19:43:11

Možná že je to jen v kontaktu, mně se stalo že po týdnu ve vymrzlé garáži nešel předek přiřadit, kontrolka svítila ale náhon nešel, potukl jsem dif kladívkem a pak teprve naskočil. To samé se stalo už jednou ale opačně nešel vyřadit servo zavrčelo kontrolka zhasla ale náhon nevyskočil, opět kladívko a vyřadil. pročisti zásuvky a projdi kabely tam bude nejspíš zrada. ;-)

Pedros1 15.12.2012 20:45:06

Mohla se ti dostat voda do servomotoru co přiřazuje přední náhon a následně uzavěrku, vymontuj celé to heblo, rozeber a promazej já jsem na to dlouho kašlal, dělal to jak popisuje truckeroff1 a ve finále jsem musel vyměnit ten motorek co je vevnitř, ale ten pasoval z centrálu. Jsou tam plastové kolečka žádná velká věda to není. Jen je třeba si stím pohrát a následně dobře utěsnit a nejlépe celé zasilikonovat poněvadž ten obal je plastový a voda je mrcha.

jaric123 16.12.2012 14:46:37

dakujem za odpovede. pobuchanie nepomohlo. plasty som ešte nedal dole, tak káble neviem v akom sú stave. poprípade to vymontujem a skontrolujem

jaric123 04.01.2013 14:07:33

štivorkolka opravená bol zlomený kábel. všetko funguje ako má dakujem ostatným za rady.

Tom.p 04.01.2013 18:24:28

jaric123> Tak to je dobre, (y) a jakej kabel, někde od difu nebo někde v kabeláži?

jaric123 04.01.2013 22:38:11

Tom.p> bol to káblový zväzok z diferenciálu v oblasti vedľa ľavého blatníku. asi tak 50-60 cm od konektorov z diferenciálu.

Tom.p 04.01.2013 23:11:10

jaric123> Díky za info. (y)