

Gladiátor 510RX

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6172&fid=18>

Autor

Milan105

Publikováno: 22.11.2015 16:14:34

Zdravím, kamarát má Gladiátora 510 a má takýto problém,že po naštartovaní mašina ide pekne do stredných otáčok a vo vyšších otáčkach začne vynechávať a po ubraní plynu strieľa do výfuku.A keď sa podarí ju pomaly dostať do vysokých otáčok.Chytá na brnk.Karburátor,už dôkladne viackrát vyčistil v tech.benzíne a všetky časti potom prefúkol stlačeným vzduchom.Karburátor bo rozobratý do najmenších častí.Po vykrútení sviečky z válca,bola sviečka čierna.Skúšali sme aj rôzne nastavenia skrutkou bohatosti zmesi,ale žiadne zlepšenie.Raz natankoval benzín na inej benzínke a od vtedy má problémy.Všetok benzín pred tým vypustil a nalial nový benzín.Vymenil sa aj palivový filter,ale aj tak žiadne zlepšenie.Už je z toho nešťastný.Chalani a nemá z Vás niekto detailné foto karburátor,ako sú ponapájané hadičky?Prívod benzínu nám je jasný,ale z ľavej vrchnej časti karburátora ide jedna hadička pod karburátor,t.j.nejaký prepád. Nevieme,kde by sa mala zapojiť a či tá vôbec bola hadička na vákuovej trubke.Podľa nakresu karburátora sa takto volá ten výstupok.viď link :<http://extreme-atv.ru/i/carb.pdf> Jedná sa o karburátor Mikuni BSR 36-89.Na nete som nenašiel žiadne foto,že ako sa napájajú hadičky.Ak by nám mhol niekto pomôcť,tak nech mi foto pošle do SZ.Veľká vďaka!!! +o(:-)

Sobol 22.11.2015 21:01:46

První zkus vyměnit svíčku za novou. ;-)

Starapromin 23.11.2015 08:54:39

Nepřidáváš náhodou plyn na P ? Tam je omezovač jako na zpátečce a štěká to a nejde to vytočit...

Milan105 23.11.2015 12:05:16

Sobol> Svíčku sme už vymenili za novú a stále rovnaký problém.

Milan105 23.11.2015 12:06:12

Starapromin> Obmedzovač má vyradený,takže obmedzovačom to nebude a predtým mu šla kolka v pohode.

balu 16.08.2019 16:36:59

Milan105> Môžeš mi napísať ako si vyriešil problem s karburátorom mne to robi to iste

milos1977 17.12.2024 20:23:38

Ahoj Milan105. Prosím o radu ako sa ti podarilo vyriešiť problém s tým Gladiátorom ktorý vynechával vo vysokých otáčkach. mám ten istý problém na Ghoes 500 ktorý má ten istý motor.