

problem.chladici kap.

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6776&fid=18

Autor
filipek

Publikováno: 15.08.2017 14:02:46

zdarek. potrebuju si jen overit jestly jeto tesneni pod hlavou.jel jsem na svojem warioru šponu.1,2,3,4,5,plny.najednuc na mě vyletěla expansku chladici KAPALINA...po dojeti dom jsem dolel.novu.problem je vtom že pokud vytočim poradně motor do zatěže..tlačí mě to vodu s chladičě.do te nadobky až je plna.pokud jedu pomalu netočim motor..je vše v pořadku.větrak spina.termostat novy.hadice ok.aj hladič aj pumpa..olej ani voda se nestraci.dik za info
[mariodevil 15.08.2017 14:39:13](#)

Něco podobného jsem měl kdysi na autě, bylo to těsnění pod hlavou.
[FOGY 15.08.2017 15:53:28](#)

ja som to isté riešil na yamahe xt660. Bolo to tesnenie pod hlavou. Pri velkej záťaži začínalo púšťať.
[filipek 16.08.2017 19:41:59](#)

takže mam to rozhodit jo :?
[mariodevil 17.08.2017 06:05:14](#)

filipek> Ne, všichni ti tu píšeme že je to v pohodě a můžeš jezdit!!! Lidstvo se řítí do záhuby.