

Linhai 500 efi nedobijí

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7304&fid=18>

Autor

smoula

Publikováno: 31.07.2019 16:19:47

Ahoj kamarádi ;-)
Vyzná se někdo tady v elektrice o trochu více než já? Přestal nám dobíjet Linhai 500 ,je to vlastně motor jako CF 188 ,uplně jednoduchý ,ale stejně na to nemůžeme přijít a to jsme složili hlavy snad ze 3 vesnic z okolí.Normálně stroj nastartujeme a na baterii žádná změna 12,2V .Tak nás napadlo jako vrní regulátor dobíjení ,ten jsme vyměnili a stálenic.tak jsme proměřili stator.Normámě dávají cívky mezi sebou 18v střídavého a pod otačkama 60-100V i jsme proměřili odpor cívek a vše v pohodě.tak jsme začali být nervozní ,ale co je nejvíce zajímavé ,že zelený drát který jde z regulátoru tak je uplně vařící že se škvaří izolace a do drátu jde 1,2 V. Tak jsme si mysleli jestli to není nějaká chyba ve svazku ,tak jsme rozpárali svazek a celý tento zelený drát překlenuvali.Ale stejně když čtyřkolku nastartujeme ,a zelený drát uzemníme tak se začne zahřívát a protéká ním napětí....no a teď babo rad'...tam už nic není co by mohlo být špatné

mariodevil 02.08.2019 06:03:45

To se pálí kostra ne?

smoula 02.08.2019 13:55:35

jojo kostra

mariodevil 02.08.2019 21:51:39

smoula> No tak pokud není vyhrátý kontakt v konektoru, bude někde špatný kontakt na kostře.

smoula 03.08.2019 08:23:16

ahoj,dík za tvuj typ ,ale proč by tam vznikalo napětí 1,2 V na zeleném kostra drátu ,když by byl špatný kontakt v konektoru.

mariodevil 03.08.2019 17:32:55

smoula> Tak to netuším, přestala mi fungovat křišťálová koule (s)

smoula 03.08.2019 19:03:42

to nevádí,ale stejně díky za snahu.... :-DD

Gladiator83 12.01.2021 20:04:32

Dobrý večer Máme stejný problém. Neví někdo řešení?

xGrany 17.10.2021 15:21:58

Přišel někdo na řešení, nebo budu muset bádát sám? Mám stejný problém.

Gladiator83 17.10.2021 18:32:24

Ahoj,kamarád měl to samé. koupil nové relé a nic.Nakonec se rozebral motor a a uvnitř je alternátor.Spodni polovina byla v oleji a vrchní polovina je na suchu.Vyrobce to prostě nedomyslel.Takze vršek alternátoru byl prostě celý černý a KO.Takze se namontoval nový a vše ok.

Gladiator83 17.10.2021 18:36:57

Autoelektrikar vše přeměřil a rovnou řekl,že alternátor.Nejdriv vyndat altik a pak teprve objednat,je víc druhů podle roku výroby.Vse krásně už funguje.👍

jeepaspe 25.10.2021 07:58:41

Thank you for your sharing,That's pretty cool. [Taobao Mini Program Mall](#)