

TGB Blade 1000 střílí do výfuku

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7476&fid=18>

Autor

smoula

Publikováno: 16.05.2020 08:39:15

ahoj ,nyní s kamarádem dělale motor na TGB Blade 1000.Vše jsme dali na rysky ..rozvody...po nastartování běží krásně tak 1 minutu pak to najednou střílí do sání a pak to začne střílet do výfuku ,když je to na volnoběh ...pod plynem nestřílí.Po 3 minutách chcípne.Mysleli jsme že to jsou ventilové vůle ,ale ty jsou v pořádku na 0,15.Dokázali by jste mě poradit.Zadní válec tam je celá svíčka úplně černá jako by měla moc benzínu,ale svíčku jsme dali novou i cívku a pořád to samé.Díky za radu :-DD
[toptheblog 28.05.2020 13:54:54](#)

finding the right skills to your startup might be easier with those proven hiring guidelines.

learn how to attract and maintain gifted human beings. read an interview with ex-googler david bizer. highlights: we're a group of startup fans, we're a global reach <https://www.toptheblog.com>