

Motor cf188 - rozvodový řetěz

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7628&fid=18>

Autor

matysek_

Publikováno: 22.02.2021 11:27:49

Zdravím, nesetkal se někdo se "zadřením" rozvodového řetězu. Články řetězu jsou zatuhlé i mechanicky opotřebené a nejdou ohýbat. Motor se ke mně dostal rozebraný v krabicích. Ozubené rozvodové kolo na klice je OK, Kolo na vačce také, Vačka i uložení nebylo přidřené, takže to muselo mazat. Nemá někdo zkušenost, co to mohlo způsobit ?

paul44 22.02.2021 17:55:34

:-D To se stává, únava materiálu, méně oleje a je to.

matysek_ 23.02.2021 08:45:55

paul44> Díky, stejně je to rozebrané tak, že blok ještě raději rozpůlím a vyměním oil čerpadlo a ventilek.