

Zly remen/variator ?

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7633&fid=18>

Autor

Maros173

Publikováno: 03.03.2021 06:39:37

Ahojte, Predvcerom som si kupil access max 5 a vcera som sa nanej bol vozit. Prve ma prekvapilo tuhe radenie ale uz som si zvykol ze ked chcem dat spiatocku musim znizit otacky, ak rychlosti dopredu mierne pridat a potom si to tam sadne, zrejme tam niesu synchrony :D Co sa mi stalo je ze ked som bol vlese snazil som sa vyjst na maly kopcek tak strasne dymila spojka /variator/. Pravdepodobne uz presmykuje a je na vymenu. Len neviem ci mam menit remen alebo cely variator. Stvorkolka je z roku 2011, najazdene ma 4500km a starane bolo o nu prikladne. Ked som ju kupoval bola cista, bez jedineho skrabanca elektrony su takisto bez skrabancov cize myslim si ze dostala co mala. Ak som nieco zabudol doplnit, prosim napiste. vdaka

[mariodevil 04.03.2021 05:48:05](#)

Řemen, pokud bude spálený po stranách, pokud ne, spojka.

[Erdoja 13.03.2021 10:57:59](#)

Zdravím mal som podobný problém na mojom accesse 300 limited začal dimitiť na rovnej ceste a nakoniec som spálil celý remeň + som menil spojku z toho dôvodu že sa štvorkolka zle rozbiehala.

[resolvemoney 31.05.2024 03:34:41](#)

Na něco takového bys měl mít měnič točivého momentu. [coreball](#)