

## Nefunkční tachy max 650

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7760&fid=18>

Autor

**blizour**

Publikováno: 15.12.2021 14:20:27

---

Ahoj, prosím o radu, přestal fungovat celý displej (tachy, budíky...), kolka jinak jede, svítí, maká jak má. Nevíte zda to nemůže být nějakou maličkostí ? pojistky jsou OK. Hledal jsem zda to nemůže mít nějakou svou pojistku mimo skříňku, ale nic jsem nenašel. Jediné co na tom jde je kontrolka varovek, když spustím všechny 4 blinkry. Případně nemáte někdo ele. schéma maxu 650?? Díky za rady.

**mariodevil 17.12.2021 05:41:43**

Asi tě nepotěším, ale bude to nejspíš řídicí jednotkou, skoč s tím na diagnostiku a nejlépe do autorizovaného servisu.

**TadyKadli 21.01.2024 21:44:31**

Zdravím všechny, pořídil jsem si stejnou kolku. Po vybití baterie a znovu dobití, také přestal fungovat celý displej. Mohu se zeptat čím to na konec bylo ? :-) doufám že ne tou jednotkou (u) :-D Děkuji za odpověď.

**resolvemoney 25.03.2024 03:30:52**

Olejová a neutrální světla jsou uzemněna motorem a mimo provoz jsou také uzemněny žárovky. Může to být v bloku nebo je něco odpojeno v kbelíku světlometů (což se hodně děje). Nebo samozřejmě tradiční štípaný drát. Není to problém s pojistkovou skříňkou; dálkové světlo a indikátor jsou na různých okruzích.

**mandrillapart 10.04.2024 10:40:17**

Zkontrolujte, zda v systému nejsou uvolněné, poškozené nebo přerušené kabely. Někdy může malý problém s kabelem způsobit ztrátu spojení nebo problémy s displejem. Maximální velikost zprávy nebo její části je 650, takže odeslání e-mailu prostřednictvím tohoto omezeného systému nemusí být možné. Obsah e-mailu však můžete rozdělit nebo použít jiné způsoby komunikace, jako jsou textové zprávy nebo hovory, abyste sdělili potřebné informace. [geometry dash lite](#)

**TadyKadli 10.04.2024 11:24:56**

Problém byl v budíku. Je v něm někde studeňák a nepřijímal signál od klíčku. Vyčistil jsem ho a pak byl chvíli klid. Párkrát se ještě nerozsvítil a když se oteplilo tak začal fungovat. :-) Takže mám „vyřešeno“. Jinak to bude chtít nový budík. . Ale teď mám problém s posilovačem:-D mám v něm vůli, ne v těch tisícihranech, ale přímo v posilovači v tom „tlumiči nárazu(vůle pro snímač směru točení motoru)“ nevím jak to popsat. Nevím jestli mi tam chybí nějaká pružinka? Jinak posilovač funguje jak má.