

GO motoru, problémy a rady

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6541&fid=3

Autor

Mattes

Publikováno: 09.12.2016 15:05:55

Nazdar všeci, generálkuju motor na JM Gladiatoru 530 RX a po složení mi ozubené kolo startovacího systému (viz přiložené foto) chodí v ose klikového hřídele o cca 4-5 mm. Složené to mám podle návodu, tj. první nasazen vymezovací kroužek, poté jehlové ložisko, na to celý startovací segment i s magnetem. Magneto je nasazené na konusu a peru nadoraz a přesto je tam místo, aby kolo kousek chodilo na jehlovém ložisku. Při rozdělování jsem si této vůle nevšiml, proto mě to znejistilo. Co s tím ? je to normální u tohodle motoru, a jaké jsou vaše zkušenosti s GO ?

Sobol 09.12.2016 19:00:14

Vždyť nemáš rotor utazenej. Na klice není ani vidět závit. Podle me mas špatně nasazený rotor na klice.

Sobol 09.12.2016 19:27:37

Ještě proc máš tak domlacenej krycí plech magnetů v rotoru? Jen aby ti neskrstal o cívky. Pak to moc nebobiji. Jednou me fest vypeklo než jsem na to přišel.

Mattes 10.12.2016 06:07:11

Pozor, na klice vnejsi zavít není - je to dotazene přes nastavec rucního starteru isroubem do stredu hřídele... dal to fakt nepusti, mam to opravdu nadoraz - jde tam videt i ryska na klice po kterou to ma jít... A to magneto už omrdane bylo, a nikde to nedrhne...

Sobol 10.12.2016 13:12:55

Mattes> no pokud to máš prez ten segment utazeny tak bude lepší zavolat do journeyman.cz. Já už jsem tenhle motor dlouho nedělal tak z hlavy nevím. Ale staženého by to melo byt bez te vule podle me.