

## Gladiator 510 A - Olej na trubce odvodu chlazení variát...

URL

[www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6657&fid=3](http://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6657&fid=3)

Autor

**spankyman**

Publikováno: 15.04.2017 12:31:00

---

Zdravím. Objevil se mi olej na trubce u zadního levého kola na trubce odvodu chlazení variátoru. Taky jsem měl trochu postříkanou levou stranu u přívěsu a trochu žehličku u přívěsu. Když zkontroluju, není na první oohled vidět, odkud by olej mohl být. Kolem kola je vše suché. Díky za typy.

**zmizík\_zaks 15.04.2017 12:43:52**

Tipuju odvětrání rozvodovky

**spankyman 15.04.2017 13:02:56**

**zmizík\_zaks**> Ahoj. Mohl by jsi prosím popsat blíže, co máš na mysli? jdu se na ní podívat?Díky

**spankyman 15.04.2017 13:39:11**

Tak kolem rozvodky není nic vidět

**Honza73 15.04.2017 15:17:50**

Gufero od spojky ve variátoru je ko..

**spankyman 15.04.2017 17:14:42**

**Honza73**> Díky, zkusím podle počasí rozdělat a podívat se.

**forester 16.04.2017 09:36:09**

**spankyman**> Nič nerozoberaj,najprv skontroluj hadičku odvetrania zadného diferenciálu.Ide vedľa zadnej rámovej ľavej trubky do plastu pod nosičom.Ked' sa v záťaži dif ohreje dokáže odtiaľ poriadne zaprasiť celý zadok kolky.

**spankyman 16.04.2017 11:01:40**

**forester**> Díky za typ. do toho plastu vede proč? Vypadá to na ní. Je pěkně mastná a špinavá od oleje

**forester 16.04.2017 20:11:30**

**spankyman**> Tiež to mám zaolejované, chystám sa tam namontovať filter na palivo niekde do hadičky,aby zachytil odstreknutý olej.Ked' dif.ochladne,olej stečie späť.

**paul44 16.04.2017 22:51:02**

**forester**> (y) (y)

**spankyman 16.05.2017 20:24:32**

Tak bohužel přece jenom je olej u variátoru.

Sobol 16.05.2017 23:01:48

spankyman> důvod bude spalena spojka ;-)