

Kvičí řemen

URL
www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6891&fid=3

Autor
rizek111

Publikováno: 25.11.2017 18:36:23

Zdravím , mám cca měsíc(300km) po výměně řemene variátoru , spojky , nějakých gufer u motoru (tekla olej do variátoru) dnes začal řemen jakoby prokluzovat a kvičet , dělá to i když se prudce nazastaví , řemen kvičí a čtyřkolka se cukavě rozjíždí při zařazení zpátečky necuká ale řemen je slyšet , nějaké rady a nápady čím by to mohlo být zítra zkusím sundat kryt variátoru jestli to není plné oleje , budu rád za každou radu

ALEX-A108 25.11.2017 18:43:08

Tu opravu ti někdo dělal nebo si to dělal sám.

rizek111 25.11.2017 18:44:31

Dělal mi jí autorizovaný servis....

ALEX-A108 25.11.2017 18:50:55

Hele to tam zajed' a reklamuj to ani to nerozdělávej, osobně si myslím že někde protekl olej a je mastný řemen.

rizek111 25.11.2017 18:58:05

Taky bych to tak odhadoval. Ale sundání deklu je otázka chvilky

ALEX-A108 25.11.2017 19:00:52

Já vím že sundání je chvilka ale pak ti řeknou žes v tom vrtal a opravovat to nebudou. To je na tobě

rizek111 27.11.2017 00:25:01

Tak mi to nedalo , a sundal jsem kryt variatou první co me zarazilo byl úplně volný řemen , a opět olej na dne vika , nějaké rady proč je ten řemen tak volný ??

mariodevil 27.11.2017 06:09:27

rizek111> Dali ti tam jiný, se občas stane že se přehmátne, zas jiný roztrhne ten tvůj :lol:

rizek111 27.11.2017 20:02:52

mariodevil> asi jsem natvrdelej co myslíš že dali jiný řemen?

ALEX-A108 27.11.2017 20:19:27

rizek111> myslí tím nejspíš jiný rozměr(délka)hele řizek111 jsou obě řemenice roztažené nebo jen jedna?

Sobol 27.11.2017 21:06:02

No Já bych to tipl na špatně utazeny vario, utrzenej tisícihran na talíři a proto je to volny a s olejem. (s)

mariodevil 28.11.2017 06:23:59

rizek111> Jen trocha servisního humoru, tak sorry. Reklamuj to, seřvi je a už tam nejezdí.

rizek111 28.11.2017 20:23:26

ten řemen je volnej celej když zajíždí přední variátor mooc to trva než to napne řemen

mariodevil 29.11.2017 06:20:39

rizek111> Jak jsem psal, seřvi je a reklamuj, je to přetažený a dost možná bez vymezovací podložky.

ALEX-A108 29.11.2017 07:29:14

Jak říkají kluci odvezto zpátky a zprcej je.

rizek111 11.12.2017 11:53:08

Zdravím, problém vyřešen, žádná chyby servisu jak se tu zmiňovalo , byl to nějaký prstenec na zadním variátoru, opraveno za pár korun, děkuji všem za snahu

mariodevil 11.12.2017 12:43:16

rizek111> Super, tak užívej (y)