

Po výměně čidla rychlosti stále bliká kontrolka EF

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6245&fid=4

Autor

OndraP

Publikováno: 19.02.2016 09:23:21

Zdravím. Na mém Journeymanu Gladiator X8 mě přestal ukazovat tachometr a začala blikat kontrolka vstřikování. Podle vyblíkaného kódu jsem zjistil že se jedná o závadu číslo 0500 vadné čidlo rychlosti. Čidlo jsem vyměnil, tachometr již ukazuje ale závada bliká stále. Existuje nějaký způsob vymazání závady bez diagnostiky? Zkoušel jsem odpojit na den baterku ale nepomohlo. Díky Ondra
[Air23 19.02.2016 09:25:57](#)

obávám se že na tohle je pouze jediný lék a to servis.....
[zmizík_zaks 19.02.2016 14:44:17](#)

A nemáš tam třeba problém i s něčím jiným? Když se mi dostane bordel mezi čidlo a impulsní kolo a přestane ukazovat tachometr, čímž se aktivuje chyba, tak po zprovoznění mi chyba už neblíká...