

Šíře řemenu variatoru

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=2202&fid=5

Autor

Mickl-CB

Publikováno: 09.03.2010 19:15:09

Ahoj všichni! :-DD Chci se zeptat jestli někdo neví jaká má být šíře řemenu variatoru na Suzuki King Quad LT-A700X. : Chci se mrknout na variátor a zrovna zjistit jestli ho mám zrovna vyměnit. Nikde jsem se o tom nedočel žádný moudro (n)

trupsy91 09.03.2010 19:30:20

35,6 mm ;-)

hops01 09.03.2010 19:31:31

Correct size, the manual is a mis-print on the correct width. These are direct from Suzuki. The new belt nominal value is : 1.370 or 34.7 mm (New width) Condemning limit : 1.330 or 33.7 mm (time to replace when it gets at or under this size) EDIT By Singlemalt: 450/500 Belt Measurements. Nominal width new 1.22" or 31.1mm Condemning limit, 1.18" or 30.1mm Below is the correct way to measure the belt.
Aligator.avs 09.03.2010 19:35:11

Aspoň trochu češtiny ;-)) Správnou velikost, manuál je mis-tisk na správnou šířku. Ty jsou přímo od Suzuki. Nový pás nominální hodnota je: 1.370 nebo 34.7 mm (New šířka) Odsoudí limit: 1.330 nebo 33.7 mm (čas na výměnu, když se dostane na úrovni nebo v rámci této velikosti) EDIT By Singlemalt: 450/500 pásu měření. Jmenovitá šířka 1,22 nové "nebo 31,1 mm Odsuzovat limit, 1,18 "nebo 30,1 mm Níže je správný způsob, jak změřit pásu.

Aligator.avs 09.03.2010 19:35:36

Mickl-CB - kolik máš najeto KM ?

mickl-cb 09.03.2010 19:39:30

Aligator-max> 5500km převážně těžký terén

trupsy91 09.03.2010 19:40:05

v servisním manuálu pro LT-A 700 je 35,6mm což je 1,4 palce

Aligator.avs 09.03.2010 19:41:02

Mickl-CB> Tak to změř ale pokud ti nikdy nehořel tak si myslím že ještě na výměnu máš čas (y)

jenden 09.03.2010 19:41:27

podle mě na puvodní řemen celkem dost (y)
Saimon 09.03.2010 19:42:59

15 tisíc v pohodě :-)
jenden 09.03.2010 19:47:18

ja 3000 km a rupl :-(no jo není to japonec ;-)
Saimon 09.03.2010 20:06:55

jenden>ja 3000 km a rupl :-(no jo není to japonec ;-)

Jo to tak zhruba odpovídá u tebe :-|
karlosfm 06.02.2011 10:39:37

Aligator-max> Čaute,prosim tě ted se kukam na šíře řemenu u S. 700 a po měření ma 35mm rovných,je to dobry,nebo už na vyměnu,diky moc za odpověď Karlos
Gargamel 06.02.2011 10:51:15

karlosfm> super na výměnu máš čas (y) (y) (y) spoustu času :lol: :lol:
karlosfm 06.02.2011 10:58:55

nebu> Diky moc,to jsi mně potěšil.Mam to měsíc,tak vše prohlížim a nikdy jsem to neměl,takže každá rada dobra :-DD :-DD A bylo to vevnitř i čiste +o(
pirda 06.02.2011 17:45:34

Jestli je to origo řemen,tak ti v pohodě vydrží .Kevlar ne.poslední kevlar mi rupl po 4500km a to měl šířku jako nový :lol:
Aligator.avs 06.02.2011 18:19:44

karlosfm> Jak psal nebu máš čas jinak příště pis cokoli ohledně suzy sem tady si to přečtu určitě <http://www.quadmania...etail/?ft=1968&fid=5>
pirda 06.02.2011 19:09:40

karlosfm> To má Ali pravdu.A když ti k tomu bude radit Ali ,můžeš být v pohodě,protože má suzu v malíku. (y)
brďa 28.02.2011 15:43:37

citace

kontrola při 350Mth 35.01mm vizuálně je ok nikdy jsem ho nepřipálil, origo Mitsuboshi vydrží věky! NEKUPOVAT Carlisle !!! ten vydrží tak 500-1000km a hlavně vydře talíře. King je největší držák na řemeny.
mined 22.03.2011 16:26:00

Otevřen variátor-kontrola řemenu-vyčištění-vyfoukání-variátorová ucpávka a kryt variátoru jsem dal na silikon. Šíře řemenu je 35,2mm tak snad ještě něco vydrží(4800 km).

Tom73 12.05.2011 21:38:25

Ahoj,může mi někdo říct,jak je to s šířkou řemenu? Manuál na 700 uvádí nový 36,6mm a limit 35,6 a manuál na 750 nový 34,3 a limit 33,3,přitom když koukám na řemeny,tak na 700 i 750 by měl být stejný. A nemáte někdo tip na nějaký dobrý řemen kromě originálu? Co ten Ultimax? Díky Tom
Gargamel 12.05.2011 21:44:57

Ultimax (y) (y) (y) (y)
Aligator.avs 12.05.2011 21:49:01

No tip na řemen je origo protože pokud mám včil něco přes 8000 km a pohoda tak za ty peníze se oplatí vzít o5 origo řemen
nuny_007 12.05.2011 22:06:29

já mám 9700km a origo řemen takže není co řešit :lol:
Petzl 13.05.2011 07:32:59

Já mám na G660 12 800km a stále origo řemen,sice tolerance na hraně ale zatím nic neklouže ani rychlost nestrácí.....
mahura 14.05.2011 12:35:02

Ahoj všem...trošku bych se vrátil k otázce kterou dával Tom73 výše,jak je to s šířkou řemenu na 700 a 750....mám KQ 700 z roku 2007 najeto 1500km podle manuálu by měla být šíře řemenu 36,6-35,6mm já jsem naměřil 34,6mm což by odpovídalo řemenu ze 750 tak jsem pojal podezření že mám řemen ze 750 a nebo celej variátor ze 750? teď babo rad'.... :o :o :o díky za reakce
koncak 15.05.2011 08:31:52

mahura> hlavne proto ti klesla maximalka, bo si sjel remen. :lol: :lol: :lol:
mahura 15.05.2011 09:14:01

koncak> kdyby to tak bylo tak jsem rád ale řemen je jak novej najeto 1500km i na pohled je minimálně ojetej :o :o
koncak 15.05.2011 09:33:50

mahura>koncak> kdyby to tak bylo tak jsem rád ale řemen je jak novej najeto 1500km i na pohled je minimálně ojetej :o :o

jde o pružnost materialu. ja sem na kaware vyndal stary remen co mel najeto cca 8000 a na supleru nevykazoval zadne znamky zmenseni,vzhledove byl take v poradku,jen bylo videt na remenici ze od kraje chibi cca 15mm remen nesel az kekraji,po nandani original noveho,remenice se vylesila az kekraji a maximalka stoupla o 13kmh,a pricems rozmerove byly identicke, jen ten novy mel okraje fakt pekne gumove a elasticke.a ten stary byl tvrdsi.a tim vlasne jen klouzal po povrchu remenice.
mahura 15.05.2011 11:06:28

koncak> spíš mě zaráží ta šířka...podle manuálu by měla bejt jiná,jak jsem psal výše...takhle to vypadá že tam mám řemen na 750

Saimon 08.08.2012 18:26:17

Ted' jsem kontroloval po roce řemen a má šířku 34,2 mm při 13.200 km ;-) :-DD

Grizzly660 10.08.2012 08:58:53

Saimon>Ted' jsem kontroloval po roce řemen a má šířku 34,2 mm při 13.200 km ;-) :-DD

Tak to můžeš ešte kludne jazdiť, mne sa na G660 prvý originálny remeň roztrhol až po 24 000 km...

marosmarko 20.03.2016 09:52:06

Ahoj mam suzuki kingquad 750 a pri dobrati plynu mi motor nebrzdi vymenil som uz aj remen, valceky, volnobezku a stale nebrzdi ked dam L tak brzdi pekne ale pri H vobec co to moze by aka chyba? dakujem