

Vapor trailtech otackomer

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=4478&fid=5

Autor
fsesto

Publikováno: 19.03.2012 11:35:13

Zdravim potrebujem poradit ako nastavit res. pripojit otackomer na 660 raptor Pristroj je Vapor trail tech. Pri zapojeni priamo na indukcnu cievku (napajanie) nefunguje vobec! , Na vysokonapetovom kablíku funguje iba do 1400ot potom sa uplne strati(vypne) na 0 a nefunguje vobec! Uz neviem ako to zapojit aby to fungovalo normalne!

djturtle 19.03.2012 12:45:06

Vapora mam na Raptoru 660 taky a mam silnej pocit, že ten snimaci drat se připojuje k tenkymu oranžovému kabelu, co vede z levé strany do cívky. Jinak napojuje se tam i spínací trhačka. Ale k tomu vaporu bys měl mít návod a podle něj to údajně jde udělat i tak, že ten kabel z Vapora párkrát omotáš kolem vysokonapětového kabelu, co jde do fajky.