

SMC 520RR, asi špatné CDI, - plnej prdi nejde do plných

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=3728&fid=6

Autor

pepe520

Publikováno: 06.06.2011 16:32:41

zdravím, takže pro info o setupu a problému. Jiná rozeta, open drátěnej filtr, vykuchanej výfuk, přetryskováno a silniční gummy. Před zimou se to ladilo a jelo to v pohodě šlo to hezky za plynem. Bohužel nevím proč ale když z nízkých se hned zabere plynem do plna a né postupně tak po chvíli začne střílet a netáhne, když se opět pustí a přidávám pomale jde to líp. Zkusil jsem oddělat úplně filtr a bylo to lepší i živější žádný problém tedy až při úplně otáčkách dole a při plným tak se to tak na 0.2s zahltilo. řekl bych že malá tryska a chce to větší nebo kdo měl to samé prosím o rady.

Lupíno 06.06.2011 17:11:25

tryska 150 nebo 155, s fitrem doporučeno nic nedelat. Zkusil bych novou svíčku. A i jiné benzin.

xsob 06.06.2011 19:19:38

A nejde ti tam moc vzduchu? Podívej se na svíčku jakou má barvu. Vsadím se že bude bílá. Ups (s)

Hans-quad 06.06.2011 19:25:00

za mě mooooooooooooooc vzduchu ;-)+ vypustit starej benál (pokud ho tam máš od loni) a dát novej ...

xsob 06.06.2011 19:29:22

HansLtm> Jasný, tu první větu sem v rychlosti přehodil (s) :-DD Jde ho tam moc ;-)

Hans-quad 06.06.2011 19:32:07

xsob>HansLtm> Jasný, tu první větu sem v rychlosti přehodil (s) :-DD Jde ho tam moc ;-)

(s) :-DD ,ale chtěl jsem tě opravit :-\$ (s) :-D

kokoi 06.06.2011 20:04:01

Moc vzduchu i málo vzduchu se podle mých zkušeností projevuje hodně podobně. Neřešil bych primárně vzduch, ale palivo. Zkusil bych to takhle: 1) vyčistit karburátor a trysky 2) zkusit přizvednout jehlu - jde-li to 3) zkusit větší pilot trysku 4) zkusit větší hlavní trysku Pokud to selže, zkusit to naopak, tj. omezit přívod vzduchu, např. pokusně omotat část filtru izolepou co to udělá.

xsob 06.06.2011 20:21:41

kokoi> Myslel jsem omrknout barvu svíce a pohrát si s bohatostí. Pokud to nepůjde doladit, pak trysky.

kokoi 06.06.2011 21:02:24

xsob> Tu svíčku zkouknout určitě. Taky myslím, že bude bílá. Šroubek bohatosti směsi má vliv hlavně při volnoběhu, ale jak jde šoupě nahoru, přebírá postupně funkci na vytváření směsi jehla (proto povytáhnout ať dává dřív víc benzínu) a pak hlavní tryska. edit: Pěknej diagram s rozdělením funkcí jednotlivých prvků karburátoru při dávkování směsi a animovaný schema karburátoru je tady:

<http://twostrokemoto...r-theory-and-tuning/>

pepe520 08.06.2011 07:57:03

díky moc všem. ale benzín je tam nověj nádrž byla čištěná v zimě už 2 měsíce na ní jezdím. ale začlo to dělat od té doby kdy jsem vypral filtr v jarové vodě prošplíchal hadicí a profoukal vzduchem. jinak prosím nevíte kde koupit klíč na svíčku? je uložena hodně v motoru a nevím čím ji vytáhnout. děkuji

pepe520 10.06.2011 12:46:14

tak svíčka byla trochu bílá.trochu jsem omotal filtr ale stejně to dělá pořád. Když oddělám filtr a vytočím to tak prská benzín ven z karbecu.asi by to nemělo dělat nevím na 4taktu jezdím poprvé.nejspíš tam jde moc vzduchu a vytlačuje to benzín ven takže zkusím jehlu sesadit dolu.

pepe520 11.06.2011 13:44:21

pepe520> tak jehla nahoru a dolů a stále nic....

kokoi 11.06.2011 13:54:08

Zkus ten karbec vyndat a celej vyčistit vč. trysek a zkontrolovat, jestli ti na karbeci řádně seděj gumový příruby. Taky to někdy může dělat naprasklý nebo špatně přisazený koleno výfuku k válci

xsob 11.06.2011 19:21:07

pepe520> Pokud by tam šlo vzduchu málo, svíčka by byla černá, takhle je ho málo.

pepe520 15.06.2011 15:10:42

kokoi: příruba od karberu k válci je v pohodě je namazaná a skoro nepopraskaná. sedí v pohodě. a výfuk je taky v cajku. zkusím to pročistit profoukat pistolou a uvidíme. jestli ani to nepomůže tak to vezmu k týpkovi co ladí mašiny a mona.

kokoi 15.06.2011 18:04:31

pepe520> Pro jistotu bych zkusil ještě vyměnit i svíčku. Píšeš že příruba je "skoro nepopraskaná". Jestli je tam někde dírka skrz, tak ti to bude sát falešný vzduch a tím se to vysvětlovalo..

pepe520 16.06.2011 09:29:27

kokoi> nene to vůbec nemá.jen je na ní vidět že nějaký pátek tam je. ale praskliny skrz na skrz nejsou.

pepe520 18.08.2011 14:46:20

tak po dlouhém laborování rozebrání karbecu do posledního šroubku převrtání trysek vyměnování všeho možného jsem prostě přesvědčen že to není v karbecu ani přívodu benzínu ale v elektrice. Takže jsem to odvezl borcovi co dělá elektriku na motorkách a

uvidíme jak to dopadne... Neměl někdo podobný problem s touto čtyřkolkou a neví co by to mohlo být?? díky za rady
mahura 18.08.2011 16:49:55

pepe520> Vyzkoušej jiný CDI
pepe520 24.08.2011 12:36:45

tak tedy řídicí jednotka v háji... teť někde poshánět novou.
Lupíno 24.08.2011 12:37:55

pepe520> asi u dovozce v JM
Lupíno 24.08.2011 14:50:50

dotaz prosba na CDI 520r Autor pepe520 Publikováno: 24.08.2011 13:10:51 Zdravím, mám problém se svojí čtyřkolkou jak jsem rozepsal v jednom tématu. Ale tady potřebuji jestli není někdo z Brna nebo blízkého okolí kdo má náhradní funkční CDI nebo by byl schopen CDI pučnit zda muj problém je opravdu v CDI. borec co to u nej mám to nemá jak promerit ale říká že to urcite bude ono. Ale koupit za 3000 nový CDI na slovo že urcite se mi moc nechce. díky Lupíno 24.08.2011 13:14:52 Nemusíš kvuli tomu zakládat nový vlákno, stacilo upravit to puvodní a byli by videt i pokusy co jsi s tím delal. A máš tam i odpoved zkus to v JM ;-)
Hans-quad 24.08.2011 13:15:54 nac zakládáš nové vlákno (n) <http://journeyman.cz/> to už ti radil Lupino a najdi si na stránkách JM prodejce v tvém okolí B-) Lupíno 24.08.2011 13:21:54 Tady je máš Brno a okolí. :-)
teda Jihomoravský kraj ;-)
JOURNEYMAN STATION BRNO - MTT Brno Dukelská třída 103, Brno, tel: 545 210 849, 739 385 328, Zkušební stroje k dispozici Motova s.r.o. Lednická 729, Breclav 6, tel: 519 333 155, F-Moto Hlavní 61, Neslovice, tel: 608 333 378, 546 410 621, J & J Motodealer - Jan Hanuš Dedická 130, Vyškov, tel: 728 311 728, 728 311 687, Servis Bronislav Sobotka Hosteradice 461, Hosteradice, tel: 737844986, Hans-quad 24.08.2011 13:28:36
Lupino> ještě dohodni termín a odvos na servis a ze servisu pred barák :lol: :lol: Lupíno 24.08.2011 13:52:18
Hans-quad> jj, nejlepší je založit vlakno a odhlasit se. Pritom nejvice odpovedi je vetsinou po založení vlakna. ;-)
Hans-quad 24.08.2011 13:54:58 rada probehla,tak je vyřešeno....do koše(do vlákna SMC ...) s tím :lol:
pepe520 25.08.2011 12:27:31

jo to vím volal jsem si do všech zastoupení v JM jenže nikdo to tam nemá mají to jen skladem v Praze ale to není zas takovej problem. Jen když si to od nich koupím a nebylo to CDIčkem a nebylo to montovaný přímo v těch strančících tak mě to nevemou zpět. O to mě jde že by mě někdo půjčil svoje funkční CDI a jestli by to pořád tarokovalo tak už bych to hodil ze skály, protože opravdu už nevím.
Lupíno 25.08.2011 12:49:33

pepe520> Tak asi nejrychlejší a nejjednodušší bude kolku naložit a šup do JM do Straánčic ;-)
pepe520 25.08.2011 13:28:08

Lupíno> to беру jako poslední možnost to tahat z Brna do Prahy. Zkusím ještě navštívit zastoupení ve Vyškově nebo v Brně
pepe520 12.09.2011 09:02:09

Tak lidi došla mi nový CDI. to jsem tam prubnul a zjistil že to tím není. No ale už jsem

tam měl větší trysku novou svíčku a novou cívku. Nahodil jsem tam starý CDI a furt stejný. oddělal jsem filtr a to páni to jelo jako raketa, kdybych měl o 10kg míň tak se neudržím v sedle. Takže teď začne laborování s filtračkou protože bez filtru jezdit nebudu. Zkusím koupit pěnový hříbek. Přece jen ten drátěnej je už takovej dodělanej.
Tomas-JM 12.09.2011 09:58:59

A to CDI jsi měl jen pučeny?
pepe520 12.09.2011 13:47:30

Tomas-JM>A to CDI jsi měl jen pučeny?

Ne. To jsem si objednal nový. Takže mám doma náhradní fungl nový CDI pro strýčka když bude někdo potřebovat.
Tomas-JM 12.09.2011 16:06:12

No a kdes ho koupil? Napis mi to do SZ, treba ti s tim pomuzu.
pepe520 21.09.2011 08:26:45

Tomas-JM: CDI by k vám mělo dnes dorazit. Jinak tedy problém vyřešen. Bylo to špatným filtrem svíčkou a menší tryskou a mám tam i novou cívku. Teď tam mám 165 trysku filtr MAMAIR a bez problémů.
pepe520 26.09.2011 12:51:36

a ještě poděkování Tomas-JM

za vyhovění a vrácení zpět řídicí jednotky. Solidní lidé ještě nevymřeli.