

Problem s cukáním jumbo 302

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=5706&fid=6

Autor

zatysek

Publikováno: 07.07.2014 16:43:27

Po výměně řemene variátoru mi jumbo na rychlý H převod při jízdě nikoli při rozjezdu škubne co 30-50 metrů. Na pomalou L a ani na zpátečku to nedělá ani na volnoběh. Je pravda, že ve variu na válečcích byly hrany může to být tím nebo převodovka či spojka? díky moc za radu Zaty

Sobol 08.07.2014 20:20:48

Převodovka. Špatně sestelovany táhlo a tím osekany zuby.