

Tomahawk 250 drobne opravy

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=5759&fid=6

Autor

Lucifer

Publikováno: 07.09.2014 22:10:53

Zdar, mam dotaz na jednu vec ohledne predniho ozubeneho kolecka pres ktere bezi retez. Je to dil c.16 23810-E10-000 ktery je nasazeny na hridel a jisteny dilem 23900-E10-000. Jak velkej vakl muze mit to ozubene kolo nasazene na te hridely?

Lucifer 08.09.2014 19:57:23

Koukal jsem ze ta jistici podlozka by mohla byt tlustejsi aby tam nebyl ten vakl. Udelam se jeste jednu slabsi a tou to vypodlozim a pak nafotim. Koukam ze pokud tu nema nekdo KAMNA nebo KAWU tak se na nej sere z vysoka.

čudla74 08.09.2014 20:58:49

já tam vakl mám a neřeším to...někdy je lepší vůle než natvrdo

Lucifer 08.09.2014 21:16:29

OK no necham to zatim byt, mam takovou chronickou nemoc jak nekde neco cvaka nebo se klepe a je volne tak to chci hned dotahovat.

machkarel3 09.09.2014 09:36:22

Čau ..nech tam ty ...vakly....ty jsi moc velkej pečlivka.Víš že já ho tam mám taky.Koukal jsemna to když jsem sundával řetěz.Prý má mít vůli.Příští týden ti přivezu svou a můžeš řídit :-DD

max03 09.09.2014 21:30:06

Vakl jsem měl i u hondy, přiměřené hodnoty :lol:

Lucifer 15.09.2014 11:31:24

Budu menit loziska na zadni naprave, ale tech 6008 je nekolik typu, neporadi nekdo? Rozmerove je to vsechno stejne akorat jsou tam rozdily ve vlastnotech.

<http://proprumysl.cz/oboustranne-tesneni-37/>