

Problem s rychlostou L

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6390&fid=6

Autor
chlebo

Publikováno: 10.06.2016 14:05:30

Ahojte. Mam problem s TGB 550 blade s rychlostnym stupnom L. Ak zaradim stupen R a potom L tak stvorkolka strati vykon slabo taha a ide do cca 3500 otacok. Ak zaradim H a potom L stvorkolka ide normalne. Ked to zacne haprovat nesvieti mi kontrolka L. Skusal som aj nastavovat tiahlo. Mohli by ste mi poradit?

mariodevil 10.06.2016 15:36:09

Zkus davat neutral a teprve potom radit. Vypada to na sepnuty omezovac otacek na R.

Sobol 10.06.2016 21:28:18

mariodevil> A sepnuty je proc? Protože jde čidlo zarazeny rychlosti do kopru ;-)

mariodevil 11.06.2016 06:11:57

Sobol> Hochu hochu, ty jsi utocny az hruza. Zkus nekdy napsat prispevek bez utoceni. Dekuji :-DD

Sobol 11.06.2016 07:57:36

mariodevil> co je na tom utocnyho?

mariodevil 11.06.2016 08:58:27

Sobol> Nezobrazuji se mi smajlici, pardon.

chlebo 11.06.2016 16:46:39

Dnes to zas. Za studena v pohode funguje 4kola ale ked sa zahraje prestane svietit kontrolka L. Zeby bolo cidlo rychlosti vadne?

Sobol 11.06.2016 17:19:11

chlebo> jina příčina to nebude.u některých kolek staci odpojit čidlo. Tim ti to nic nebude ukazovat a nepůjde omezovač na spatecku ale pojede to. Nevím jak to jde u TGB.