

Blade 425 - Klepání od variátoru

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6770&fid=6

Autor

bugiTGB

Publikováno: 07.08.2017 15:14:23

Dobrý den, zase Vás požádám o pomoc. Před cca 200km jsem v origo servise nechal dělat komplet kliku (vše nové!). Když sem ji v servise po opravě projížděl, tak kolka dost vibrovala.. v některých otáčkách až nesnesitelně. Mechanik na to řekl, že jelikož je motor na pevno v rámu, tak to jinak nejde a že šrouby, které drží motor byly povolené (proto vibrace před servisem nebyli cítit). Každopádně teď po ujetí cca 200km, sem jel a najednou kolka začala zpomalovat (motor byl stále v otáčkách a běžel relativně hezky) po zastavení se začaly při nastartovaném motoru ozývat velké rány od strany variátoru.. Napadá mě jestli klika nemohla být špatně vyvážená a vibrace poškodily spojku, nebo část variátoru.. Nesetkal se s takovou věcí někdo?? Díky za jakékoli rozumné odpovědi.

mariodevil 07.08.2017 15:24:22

Může být i vadné nebo špatně usazené ložisko, doporučuji reklamovat.