

TGB Blade 1000

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7345&fid=6>

Autor

Martin86

Publikováno: 20.09.2019 21:33:25

Zdravím prosím o radu...mám TGB blade 1000 a běží mi na jeden válec občas se druhý přidá ale jen občas svíčky nové,cívky nové,komprese ok,nějaké čidlo v zapalování??díky moc za radu

mariodevil 20.09.2019 23:04:57

O čidle v zapalování nevím, ale co diagnostika? Jinak pokud nepálí, nemá jiskru nebo palivo.

Martin86 21.09.2019 07:48:23

mariodevil> cívka nová svíčky taky a benzin tam jde na diagnostice sem jeste nebyl....

mariodevil 21.09.2019 08:12:41

Martin86> Může to dělat i vstřík, prostě když neběží jeden válec a druhý ano, nemá benzin nebo jiskru, jinak by neměl důvod nezapálit směs a neběžet normálně.

Martin86 21.09.2019 08:50:51

Vstrik sem prehodil stejne to nejde...

mariodevil 21.09.2019 09:09:04

Martin86> No tak ti nezapaluje směs.

Martin86 21.09.2019 20:30:19

mariodevil> říkám nové cívky a svíčky a ten válec se občas chytí ale jen občas...ale něco musí davat povel tej zapalovací cívce a údajně je to v zapalování

Sumák 27.09.2019 20:43:33

Martin86> už jsi na něco přišel? mám úplně stejný problém, už do toho několik dní zírám a jsem v koncích, venku svíčka jiskří, vstřík dává jak pominutý, už jsem prohazoval i cívky, ale pořád mi pálí jen zadní a přední jen těsně po nastartování za studena a pak se odmlčí a jede to na jeden

mariodevil 28.09.2019 05:48:24

A už jste byli oba na té diagnostice? Třeba je to v řídicí jednotce. Nebo tlak ve válci. Nebo ventily. Nebo o zub přeskočený rozvod. Nebo třeba kabel od svíčky. Nebo třeba taky něco úplně jiného.

Stella 01.10.2019 21:42:13

Přesně diagnostika napoví víc.Ridici jednotka by to mohla dělat.

Martin86 05.10.2019 19:00:57

Šumák> Seridil jsem ventily, dal nové svíčky a běží to ale bylo nějak moc napnutý lanko na plyn a vždy se to uchalo a nechtělo to chytita civku sem měnil litala mi jiskra úplně vsude

Šumák 06.10.2019 09:09:07

Martin86> Tak to jsi šťastný člověk, já jsem ještě měnil palivový filtr, abych si byl v tomhle směru jistý, že má benál správný tlak a včera jsem měřil kompresi a oba válce mi ukazují stejně. Takže to vypadá, že to fakt budu muset vzít na tu diagnostiku

Martin86 09.10.2019 22:27:23

Nemáte někdo zkušenost s ovzdušněním brzd na Blade 1000? Jak to má ty duální brzdy....předek se dá říct že brzdí ale málo...třmeny chodí, ovdusnil jsem to..ale není to ono a zadek když stojím z kopce to neudrží

sebi12 16.10.2019 12:09:23

Ahoj kluci koupil sem TGB 1000 jetou rok 018 a nejde mi přední ledová pbrysovka blynk no normálně chodí ale to svícení nejde nevíte co stim

mariodevil 16.10.2019 13:05:07

sebi12> Koukni na kontakty.

sebi12 17.10.2019 11:57:20

No já nevím kde ty kontakty sou ani vím že tam vedou 2 drátky do ty listy a jinak nic sere mi to včera sem volal do prodejny a tam mi řekli že je to řídicí jednotka tak nevím

mariodevil 17.10.2019 13:53:40

sebi12> Fakt řídicí jednotka ovládá i denní svícení jo? To jsem nevěděl.

sebi12 17.10.2019 16:23:38

No nevím takhle mi to řekli a náhodou nevíš kde ty kontakty sou vid

mariodevil 18.10.2019 05:47:13

sebi12> Ber to jako u jiných světel, musí být někde připojený konektor na svazek.

sebi12 18.10.2019 19:08:02

No musím to umejt je tam tak tuna blata ;-)

sebi12 23.10.2019 18:12:45

Kluci tak se M se dneska dozvěděl že na tom odcházejí prej převodovky a diferaky máte stim někdo skusenosti

sebi12 23.10.2019 18:31:47

Mám to prodat

mariodevil 23.10.2019 22:05:43

sebi12> První série měli sice problémy, ale pokud ti nežere olej, nemíchá se ti olej s nemzkou a nekrupe ti v diferáku či převodovce, proč bys to prodával?

sebi12 24.10.2019 15:11:51

Jo no ne ale bojím se toho že to přijde :-)) co je první série to je od jakyho roku ne maká to normálně

KubaTa 24.10.2019 15:25:38

sebi12> neměl jsi to hlavně kupovat :-) Ne,vážně-přesně jak píše Mariodevil,ještě bych doplnil těch pár ohořelých strojů.Obecně je tady větší šance na závadu,a že to bude drahý je pak skoro jistota. A co potom?aby jsi nešel z louže pod okap.

manas76 24.10.2019 17:12:01

Všehno se sere, já teď po.21.000 km a 750 MH musel v rumunsku prvně měnit poloosu, nic to kuva nevydrží... 😎✌️

manas76 24.10.2019 17:14:08

A ani to nebyl pořádný kopec, normálně si vysím v kopci na řidítkāch a držím se aby h z toho nespádl a poloosa křup ...😇😎✌️

mariodevil 24.10.2019 19:13:53

sebi12> První várka a cca od 2015 do 2017, ale co jsou teď nové EVO, je to už jen pár blbostí.

sebi12 25.10.2019 08:56:36

No ty brdo 21 tisíc tak to je masakr jezdíš do Rumunska jo a ty stim tgb máš nějaké zkušenosti no tak to si mě potěšil já mám 10 měsíc 2018 tak snad se mě to týkat nebude no ty jezdíš extrém já teprv začínám a já právě sem mluvil s jedním co to servisuje a říkal že sou stim problémy že tam servisuje 2 a prej furt převodovky a diferaky a když sem mu řekl od jakyho roku nebo jaký typy tak mi řekl že je to všechno stejný tak nevím

manas76 25.10.2019 10:04:44

sebi12> ... ale nemám TGB, ale polaris... 😎

sebi12 25.10.2019 13:31:47

Jo no tak verdikt asi je jasný zbavit se toho dokud je čas

sebi12 25.10.2019 13:34:30

No polaris teda