

Hlučný řemen ve variátoru

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=3034&fid=18

Autor

Primitiv

Publikováno: 09.11.2010 18:04:19

tak se nám podařilo řemen sehnat ,tak jsme to vymenili a čtyřkola jezdí jako drak.Pouze je takový malý problémek.Když se začne brzdít tak při zpomalení na 20km/hod a níže řemen jako by začne skřípat..no vydává to takové nepříjemné zvuky.Když se zpomaluje s lehkou nohou na brzdě tak je to OK ale když se to zadupne tak jsou o to zvuky zase takové intenzivnější.Možná je to tím že je řemen nový než se oběhá....

xsob 09.11.2010 19:03:10

To se neoběhá. Takhle se nedá poradit. To se musí vidět a slyšet, rozdělat zkontrolovat, diagnostikovat. :-(

Primitiv 09.11.2010 22:05:21

no my jsme to měli rozdělaný...ty třeba jedeš...tak se normálně na zadní řemenici točí řemen...pak zabrzdíš tak se zadní řemenice zpomalí ale motor běží dál a v ten moment jako by ten řemen nemá kam jít a začne vibrovat...těžko to takhle popsat...to by jste museli slyšet...Jinak spojka je na přední řemenici variátoru Když se zpomaluje zlehka tak to funguje celkem dobře...

Richard.cz 10.11.2010 02:34:11

A není ten řemen třeba zamaštěnej, nebo tak něco? Tzn. že by potřeboval očistit... Zkoušel jsi i jízdu s nezakrytým variátorem? Jestli řemen neškrtá o kryt variátoru, myslím že byly na trhu nějaký řemeny, který to dělaly... P.S.: A pak ještě otázka zajištění nového řemene, který jsme řešili v jiným vlákně, ale podle reakcí jiných kolkařů to na to nevypadá...