

Meranie otáčok motora na štvorkolke

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=3390&fid=18

Autor

Grizzly660

Publikováno: 21.02.2011 18:39:17

Poradíte najjednoduchší spôsob ako sa dajú zmerať max. otáčky motora na Grizzly 660 /v garáži/? Díky.
zmizík_zaks 21.02.2011 18:42:03

Pokud by jsi byl ochotný investovat maximálně 500 Kč tak bych možná věděl.
Grizzly660 21.02.2011 18:45:49

zmizík_zaks> Pokud by jsi byl ochotný investovat maximálně 500 Kč tak bych možná věděl.

určíte
zmizík_zaks 21.02.2011 18:47:33

<http://aukro.cz/otac...cni-i1463188543.html>
zmizík_zaks 21.02.2011 18:48:35

Jednoduše omotáš drátek kolem kabelu fajfky, ukostříš a vidíš otáčky.
Grizzly660 21.02.2011 18:52:34

zmizík_zaks> Jednoduše omotáš drátek kolem kabelu fajfky, ukostříš a vidíš otáčky.

to je supéer jednoduché /ak to funguje/ a navyše sa to doma určite zide aj pri ostatných motoroch. Díky.
zmizík_zaks 21.02.2011 18:55:18

Grizzly660> Koupil jsem tam jiný (levnější a s méně funkcemi - teď si rvu vlasy že jsem nevzal tenhle), mám ho na motorce a funguje mi to perfektně, a to to tam sebou mlátí jak v tanku protože držák je stále ve výrobě :-\$:-)
Grizzly660 21.02.2011 19:57:27

zmizík_zaks> zaregistroval som sa tam, kúpil, ale či mi to pošlú na Slovensko neviem ..
zmizík_zaks 21.02.2011 19:58:27

Grizzly660> Kdyby byl nějaký problém tak dej vědět, koupím to na sebe a mezi sebou se už snad nějak domluvíme ne?

Grizzly660 21.02.2011 21:19:02

zmizík_zaks>Grizzly660> Kdyby byl nějaký problém tak dej vědět, koupím to na sebe a mezi sebou se už snad nějak domluvíme ne?

Ďakujem za ponuku, ak to inak nepôjde určite sa na Teba obrátim. Ešte skúšam zlomiť toho predávajúceho aby mi to poslal ..

Grizzly660 23.02.2011 22:57:20

zmizík_zaks> Už je to vybavené. Našiel som podobný na Slovensku a objednal. Dnes mi prišiel a už som ho aj vyskúšal. Potom sa ozval ten predávajúci z aukro.cz, že už mi poslal ten kus čo si mi doporučil. Tak budem mať dva, ktorý bude lepší si nechám a ten druhý predám. Ešte raz ďakujem za dobrý tip.

Grizzly660 24.02.2011 19:13:23

Takto vyzerá ten zo SR, netreba ho ukostrovať, nemá žiaden konektor, je malý, ľahko sa upevní aj bez držiaka do toho spodného plastu dvomi skrutkami. Asi ho tam namontujem nastalo, aj keď som to pôvodne vôbec nemal v úmysle.