

Kde najdu snímač otáček?

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=3517&fid=18

Autor
fasta

Publikováno: 31.03.2011 23:25:13

Ahoj, prosím neví někdo z vás kde najdu a jak správně seřídím snímač otáček? nejde mi při spuštěným motoru zařadit rychlost jde to přes zuby a stejně tam rychlost nedostanu, nebo jestli to nemůže být něčím jiným.

LeonKrkon 01.04.2011 07:37:15

Snímač otáček???? Zkus nejdřív snížit volnoběžné otáčky. Na pravé straně karburátoru (ve směru jízdy) je zacvaknutý v držáčku takový šroubek s krátkým bowdenem. Tím zkus poladit (snížit) volnoběžné otáčky.

Petr_max500 01.04.2011 07:43:24

Jaký máš otáčky na volnoběh? Já mám kolem 1200. Pokud máš výrazně víc, je to tím a je třeba je snížit. Jestli je máš zhruba stejně, může být nějak zaseklá odstředivá spojka ve variu.

fasta 01.04.2011 11:53:24

otáčky mám na volnoběh kolem 1800 ale to mám od samého začátku co kolku mám a žádný problém nebyl, ale zkusím to snížit a uvidím, a díky za rady.

fasta 13.04.2011 02:16:34

tak otáčky sníženy na cca 1100 a problém přetrvává.

ARNYTAXI 13.04.2011 20:57:05

hmm tak to už bylo zkus se podívat na spojku,budou to asi pružinky a je to pořád v tahu a tím pádem nejde řadit B-)

LeonKrkon 14.04.2011 06:41:27

Odlehči zadek, zkus, jestli to neunáší i na volnoběh, jestli ano, jdi po spojce, jestli ne, podívej se na seřízení řazení. Možná to jen blbě dořazuje. Takhle na dálku je to fakt těžký....

xsob 14.04.2011 16:00:41

ARNYTAXI>hmm tak to už bylo zkus se podívat na spojku,budou to asi pružinky a je to pořád v tahu a tím pádem nejde řadit B-)

Jo jo, to jediný logický vysvětlení (y)

fasta 14.04.2011 21:59:02

ok. zkusím se podívat na tu spojku, všem díky za rady.
Jerry96 15.04.2011 15:24:58

Mrkni se tady na nákresy fisčí, ale já to tam nenašel (n) www.epsys.cz
fasta 11.04.2012 21:59:45

tak to bylo spojkou, dána nová celá spojka, komplet oprava 6000kč.
koule 12.04.2012 08:31:39

fasta> Tak hlavně, že už to máš hotový. Ale dal sis na čas :-)