

prosím o radu

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=5732&fid=18

Autor

Juras0

Publikováno: 10.08.2014 22:08:34

koupil jsem tgb target 525 sniper bylo mě řečeno že je motor po g.o a že mám kontrolovat množství oleje tak jsem doplnil cca 1,5litru před jízdou po ujetí cca 50km jsem zaparkoval a koukam na měrkku a zase suchá :-(kde mám hledat problem????dííík

mik262 10.08.2014 22:23:39

Nejlepsi bude to omlatit o hlavu tomu od koho s to kopil. Pole toho co popisujes je motor KO a ne po GO

Juras0 10.08.2014 22:35:23

myslíš že to žere motor?nebo kam se strácí?kolka nekouří že by žrala olej....

mik262 10.08.2014 22:42:17

aby se stratil 1,5 l oleje za 50 km to by musel but nekama vytect ale spis to proste vezme motor. Jestli nemas kaluz pod kolkou tak inde byt ten olej nemuze. kdyby ti to fouklo guferem do varia tak uz to nejede jinak se omlouvam glvu to z telefonu

Juras0 10.08.2014 22:45:10

takže co mě bude čekat na výměnu?....pod kolkou olej není ještě mrknu ze spoda jestli to tam není od oleje

mik262 10.08.2014 22:54:37

tesko rict dokut se to nerozdela ? budu hadat krouzky, pist ,valec ?

Juras0 10.08.2014 23:00:01

Nemáš nějakou adresu na náhradní díly na tgb... Budu to muset Teda kuchnout.. Ještě zítra zavolám prodávajícímu a uvidím jak se k tomu postaví

caprighia 11.08.2014 00:43:17

Jestli jsi doplnil 1,5 litru před jízdou, tak tam asi nebyl žádný olej. Nejlépe zrušit koupi.