

## Prosím pomoc :-)

URL

[www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6775&fid=18](http://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6775&fid=18)

Autor

**tomik4321**

Publikováno: 15.08.2017 12:40:39

---

Panove prosim o pomoc, menil jsem na sve polarce remen, dal jsem novy podle cisla co tam byl, vse peclive vycistil treci plochy mazl. Ale ctyrkolka pri zahrati ma snahu se porad sama rozizdet, a nejde preradit, a pred tim bylo vse ok :-7 díky za rady.

**manas76 15.08.2017 15:41:56**

Na variátoru polarisu 800 není v podstatě nic složité... a taky se tam nic nemaže kromě jednosměrného ložiska, ale pochybuju, že jsi se k němu dostal, protože nato potřebuješ speciální přípravky. Takže problém může být buď v jednosměrném ložisku, nebo ještě ve vyoseném variátoru ... Jakým způsobem jsi dával nový řemen ? Ještě otázka či jsi měnil preventivně, nebo se starý roztrhl ...

**tomik4321 15.08.2017 17:04:55**

manas76> stary renen se totalne roskubal, mel jsem venku tu prirubu na prevodovce, a jaky jsem ho ta nacpal ;-)

**manas76 15.08.2017 17:07:27**

takže pravdepodobne uvnitř v zadním talíři bude ještě bordel, nebo namotané šnůry ze starého řemene...

**tomik4321 15.08.2017 17:40:28**

manas76> mel jsem ho 2x vytazeny, a cisteny vypadal krasne, ale nedela to porad spise pri zahrati. dekuji za kazdou radu.

**manas76 15.08.2017 17:51:37**

tomik4321> Za zadním talířem mezi ním a převodovkou bývají podložky na nastavení souosí s primárem varia, když se na variátor bez deklu podíváš shora, nesmí se řemen v předním variu dotýkat strany, musí být uprostřed...

**tomik4321 15.08.2017 21:31:31**

manas76> ok díky juknu na to, podložka tam byla, ale jen jedna, a ten sroup co drží středem to souosí na převodovce, měl docela podložku jak pulka vejce:-) strasne propadlou, to neva? díky

**leos2 15.08.2017 22:06:04**

je potřeba vyladit souosost variátoru Polaris to má divný mě to dělalo kdysi taky.

**manas76 16.08.2017 04:02:50**

tomik4321> to neva, to je origo ...  
tomik4321 17.08.2017 13:23:08

:[ :[ tak a je to vhaji lozisko totalne zasekle a zajete az v hliniku, to bude asi na vymenu varia co? +o(

tomik4321 17.08.2017 22:09:46

leos2> jukni na muj prispevek, to je asi neopravitelne co? :-( díky  
manas76 18.08.2017 07:42:26

tomik4321> nejdřív je nutno to rozebrat a pak se uvidí ... potřebuješ ale stahovák na vario, bez stahováku není šance to sundat ...  
tomik4321 18.08.2017 09:58:10

Nema nekdo na prodej stahovak na variator? nebo nekde skama obednat? díky  
manas76 18.08.2017 10:52:48

Na 500/800 už stahovák nemám, z 850 nepasuje ... je tam withwort závit kolem 19 mm průměr, kupoval jsem ho z netu za cca 1000 Kč. Zkus zavolat Aligátorovi či nemá, nebo neví sehnat. Na netu sem ho už nenašel...