

Bashan po projíždce nejde nastartovat.

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7109&fid=18>

Autor

Maďar323

Publikováno: 01.10.2018 11:43:50

Dobrý den. Dostal se mi do ruky nejspíš Bashan 150. I kdiž motor je asi jiný , foto motoru přikládám . Jediné označení je 162 fmj a 150ccm. Nyní k problému normálně nastartuji přes sitič který po zahřátí vypnu a jedu. Dojedu domů vypnu a když chci ráno nastartovat tak musím vyměnit svíčku protože je černá a mokrá. Používám svíčku nkg r dr8ea. Je tahle svíčka vhodná nebo jakou alternativni svíčku mám sehnat. Taky z jakého důvodu se tak ničí děkuji

mariodevil 01.10.2018 12:33:24

Moc bohatá směs, je uchlastaná. NGK se tímto lehko zkratují. Také ti může protékat karburátor.

Maďar323 01.10.2018 13:08:38

Díky , karburator mám pz30 a je pravda ze když sundám filtr je v něm troška benzínu. Bohatost směs se šteluje šroubkem který je zespodu karburatoru tuším. Je k němu blbý přístup tak musím karburátor vymontovat. Když tedy chci ubrat bohatosti musím utáhnout nebo povolit ?

mariodevil 01.10.2018 15:07:25

Maďar323> Utáhnout chudá,povolit bohatá a do budoucna by bylo dobré dát ruční ventil na přívod paliva, ty podtlakové časem propouští a pak se zbytečně zaplavuje karburátor.

Maďar323 01.10.2018 16:39:39

Jak se tak dívám tak ventil palivový tam není žádný hadička z dádrže rovnou do karburátoru. Ale ventilek v karburatoru nepropouští tak asi dobrý . Každopádně tak ten ventil vrazím tím nic nezkazím

Maďar323 03.10.2018 21:26:59

Takže šroub bohatosti dotažen na doraz a povolen na 3/4 otáčky , starty s nabitou baterii a studeným motorem chvilku trvají. To vše však díky tomu že pokud dám sytič kdiž chci ráno nastartovat tak se svíčka hned uleje prptp musím startovat jen bez

sytiče . Může být tedy problém i s nesprávnou svíčkou nkg ?

mariodevil 04.10.2018 06:13:40

Maďar323> Tak pokud dáš sytič a hned se to uleje, to není problém svíčky, ale podtlakové membrány. Náhradu za NGK nevím, ale pokud startuje bez a pak jde na sytič normálně, nechal bych to zatím tak a počkal až se to podělá úplně a pak výměna.