

## Špóny v oleji

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7454&fid=18>

Autor  
vefr

Publikováno: 19.04.2020 10:50:58

---

Při výměně oleje jsem našel dvě špóny v délce asi 2 až 3 cm. Byly plochého tvaru, ocelově tvrdé. Memáte někdo nápad z čeho to mohlo být. Je mi jasné, že takto se to blbě určuje, jde mi jen o vaše zkušenosti. Jinak jen za jízdy se ozívají klepavé zvuky /kov na kov/. Na místě, když zvednu zadek, zařadím, přidávám a ubírám plyn tak je klid. Dělá to jen v záběru. Děkuji a promiňte, že otravuji.  
[mariodevil 19.04.2020 17:11:37](#)

Ložisko nejspíš, ale jistotu budeš mít asi jen po rozpůlení motoru.  
[vefr 19.04.2020 20:01:03](#)

mariodevil> To by mělo za následek i ty divné zvuky /klepání/?  
[mariodevil 19.04.2020 21:08:03](#)

vefr> Pokud je to ojniční ložisko tak ano. Ale je to hádání z křišťálové koule.  
[eric090 26.04.2020 04:30:52](#)

<https://www.newtheblog.com> good