

Karburátor

URL
www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=4566&fid=3

Autor
Punta

Publikováno: 26.04.2012 08:24:48

Ahoj, hledal sem na foru tady již založená témata, ale nějak sem z toho nevyčetl co a jak.. Včera sem čistil karbec na 250 stixe, jelikož se ucpala tryska a jelo to jenom na sytič.. Vyčistím karbec,profouknu trysky, vrátím to tam zpět. Nastartuju, jako víno to chytlo a jelo.. ale pak.... jak se to zahřálo.. tak to nechtělo jet ,chcípalo.to . benzín teče přepadovou hadičkou uplně šíleným proudem, volnoběh drží jen přes sytič. Nevíte kde by mohla bejt chyba?? K čemu je ten šroubek za šuplerou ?? Možná sem s nim nechtěně pootočil :) děkuji za trpělivost a rady..

Uzavřeno 30.04.2012 v 07:57 uživatelem Punta

manas76 26.04.2012 09:14:59

nejspíš se ti zasekl plovák a nezavíra přívod paliva ...

Punta 26.04.2012 11:12:55

manas76> Jo, to bylo bylo možný.. Ted ještě vysvětlit to chcípání ?? že by se právě díky tomu plováku uchlastávala ?? zdálo se mi, že střílela do výfuku.. .. Ten šroubek nevíš k čemu je ? ?

krestak 26.04.2012 21:33:02

Punta>manas76> Jo, to bylo bylo možný.. Ted ještě vysvětlit to chcípání ?? že by se právě díky tomu plováku uchlastávala ?? zdálo se mi, že střílela do výfuku.. .. Ten šroubek nevíš k čemu je ? ?

máš danej správně plovák? pak ti chčije benzín přepadem z karbecu :-(a ještě vyčisti ventil co ti škrťí přívod paliva do plovákové komory ;-) jasný že to potom nedrží volnoběh a přechlastává se to ;-) a samozřejmě to střílí do vejfuku :-) ještě se mrkni jetli ti nevypadla osička co drží plovák ;-) potom to samozřejmě taky nedrží hladinu paliva stalo se mi to samý ;-)

Punta 29.04.2012 10:56:08

krestak> Díky,, byl to ten problem,jak si poradil.. . vyřešeno.. :) Přeji pěkné zážitky na 4 kolce.. zdar..