

Vaří

URL
www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6618&fid=3

Autor
Riki

Publikováno: 27.02.2017 11:48:21

Zdravím. Potřeboval bych poradit.... Po kompletní výměně všech naplní, filtru a různých plastových serepeticek na 530rx, jsem ho nastartoval a ta potvora mě po chvilce začala hnát teplotu nahoru, jako blázen. Voda všude je, horní hadice vařící a spodní studená. Je důvodem vodní pumpa? Jen mě zaráží, proč to před výměnou chladilo a teď prd. Má s tím někdo zkušenosti? Mám pocit, že když rozdělám vodní pumpu, tak zjistím prd, jestli funguje. Díky +o(Uzavřeno 28.02.2017 v 07:59 uživatelem Riki

pecer 27.02.2017 12:28:41

odvzdušnit
Riki 27.02.2017 15:44:50

No to mě teda řekni jak?? :-D:-D Už jsem z toho hotovej. U auta odvzdušňovak je, ale tady kde nic tu nic. :O
barca 27.02.2017 15:50:24

Riki> Odvzusnu je se to tak ze musíš promackat hadice aby sli bubliny nahoru a postupne dolejšvat vodu aspon tak to delam ja
Riki 27.02.2017 15:52:36

O.k. Vyzkouším. Díky.
manas76 27.02.2017 17:00:42

Riki> nebo ji postav na kant, předkem nahoru ... B-)