

## Hsun HS500UTV lámavý zvuk pri brzdení

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7071&fid=3>

Autor

ViktorE

Publikováno: 17.07.2018 00:43:56

---

Dobrý deň kolegovia, Svokor si stiahol z Nemecka od farmára side-by-side Hsun HS500UTV. Po jemnom zabehnutí stroja, pri aktívnejšom brzdení príklad dole kopcom nad 5% stroj vydáva lámavý zvuk. Zvuk sa podobá výraznému oceľovému rachotu, ako keby roxorová tyč slúžiaca na brzdenie bola pritlačená k ozubenému kolesu. Aktívny servis na Hsun v SR sme nenašli, v servise Yamaha nevedia vadu identifikovať. Nájde sa ochotný kolega, ktorý by vadu identifikoval (aspoň oblasť vady) aj takto online. Prípadne bol ochotný vadu posúdiť na mieste v servise v Šali za protihodnotu. Ďakujem Viktor. 0919 238 833

**mariodevil 17.07.2018 06:21:39**

Bouchá nejspíš kardan, pokud na něm nejsou výrazně vůle není co řešit a jde o běžný zvukový projev.

**íkvétykve 20.07.2018 22:07:07**

Zkus se poptat tady <http://ctyrkolky-hsun.cz/eshop/?hsun,34> . Pokud je to při brzdění motorem, je to ložisko motorovky.

**ViktorE 21.07.2018 12:43:27**

Dakujem Pánii, lozisko motorovej brzdy popisuje vadu, objednam, vymenime. Dam vediet spetnu väzbu.