

Dinli centhor 700 - Řídící jednotka a čepy

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7177&fid=3>

Autor

Žralok9.1

Publikováno: 27.01.2019 11:27:28

Zdravím chlapi, na mém dinli mi vyhořela řídící jednotka a já na netu nemůžu sehnat jinou, má s tím někdo zkušenosti? A taky hledám sadu čepů a výsledek stejný jako u jednotky, díky za každou radu!
Janny4848 31.01.2019 20:36:11

Jestli máš na mysli CDI, zkus se poptat u firmy IGNITECH Přelouč. Mě pomohli... (y)
Žralok9.1 21.02.2019 15:50:35

Janny4848> díky!
Michalisko 25.05.2023 13:38:48

:´-(Ahoj mám ten samý problém ,cdi ko ,objednal jsem novou za 5k a taky shořela ,nevíte někdo čím to je ?začalo to tak,že při přidání plynu střílela a výkon žádný.prošel jsem sání vyměnil všechny filtry i palivový ,nový karburátor a bylo to to samé ,pak jsem zjistil že je cdi ko pak koupil nové a než jsem ho spálil (jako by se v něm něco peklo a pak prasklo)tak Kolka už neshořela jen cvakalo relé a cdi se upeklo. Každopádně čekám z aliexpresu na nové ale ještě ho tam nebudu dávat jelikož nevím co by to mohlo tak pálit! Napadá mě vadná baterie (je tam gelová) nebo regulátor nebo špatný stator. Připadá mi že do cdi jde moc šťávy ,ale startér to už neotočí ,přitom běžel normálně a startér by měl mít pojistku má někdo s tímhle zkušenost ??? Už fakt nevím ,děkuji za jakoukoliv radu.
Mysak230e 06.01.2024 15:23:59

Michalisko> Mohla by to dělat vadná/slabá baterie.