

## Mazání zadního kyvného ramene Gladiator X 850

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7321&fid=3>

Autor

Ludek55

Publikováno: 19.08.2019 14:01:27

---

Zdravím vás, už jste někdo řešil mazání zadního ramene X 850? Předpokládám, že máme všichni majitelé tohoto typu stejný problém. Na první, letmý pohled by se mohlo zdát, že je vše OK. Maznice přístupná výřezem v držáku ramene. Ale bohužel, tak to není. Maznice je mimo výřez a i při zvednutí kolky se nedostane mimo držák, stále je schovaná pod ním, takže nelze nasadit mazací hlavici lisu. Rohová maznice, která by problém vyřešila, je o 3 mm delší než originál umístěná a tudíž bez demontáže ramene nelze našroubovat. Zajímalo by mě, jak to někdo vyřešil. Luděk  
EEEE 29.08.2019 19:26:06

Já ty maznice na ramenech vůbec nemám, maznice mám jen na stabilizátoru  
mariodevil 30.08.2019 06:06:11

Nejspíš konstrukční chyba vrtače či svářeče. Zkus vyndat tlumič, jestli to nepůjde vyklopit, nic jiného mě mimo vyndání či předělání nenapadá.