

Goes Cobalt 550L menšie problémy

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7965&fid=3>

Autor

gabo-bj

Publikováno: 30.04.2024 09:58:44

Zdravím zo slovenska. Stal som sa majiteľom Goes Cobalt 550L s nájazdom 5000km. Nevieť sa pomaly plynulo pohnúť ale štvorkolka sa hneď prudko rozbehne. Keď páčku zatlačám úplne jemne tak sa kolka pohýňa tak trochu sekavo/problémovo až kým sa zase nerozbehne. Je to v opotrebovaní spojky alebo ? A druhá vec, dosť ťažko sa mi preradzuje rýchlosť. Samozrejme pri preradzovaní stojím so zatlačenou nožnou brzdou. Pri preradzovaní nepočuť žiadne zlé zvuky všetko ok len riadiaca páka ide niekedy úplne tuho. Je to normálne alebo treba niečo pozrieť/premazať ? Ďakujem

FOGY 03.05.2024 21:35:03

Keď sa ťažko preraduje, je to obvykle spôsobené tým, že remeň sa snaží točiť sekundárnym tanierom a ten tlačí na kolečká v prevodovke - čiže sú akoby v zábere. A keďže sú v zábere, tak sa ťažšie preraduje. Mne na can-am sa tiež ťažšie radilo a po výmene remeňa to ide oveľa ľahšie. Ten trhavý rozjazd spôsobuje variátor v kombinácii s remeňom, ale s tým veľa nespravíš. Možno tomu pomôže tiež výmena remeňa.

FOGY 04.05.2024 11:06:56

ešte ma napadlo, že keď je to čína, môže to mať okrem variátora aj rozbehovú - odstredivú spojku. Can am ani polaris to nemajú. Tam pohon a rozbeh čiže spojku rieši variátor. Ale keď máš odstredivú spojku + variátor, chybu hľadaj v odstredivej spojke. Ak ti ťažko radí, skús znížiť voľnobeh. Ja som to takto riešil na CF moto Z6ex.