

chcípání motoru ve volnoběhu při zapnutí světel

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=3730&fid=5

Autor
zake

Publikováno: 06.06.2011 21:05:13

Nevíte někdo proč mi občas chcípne 7 kilo ve volnoběhu při zapnutí světel nebo sepnutí větráku chladiče?

Fidži 06.06.2011 21:25:39

tak jediné dobíjení, jiná možnost tady není B-)

Gargamel 07.06.2011 01:38:26

na volnoběh ti to málo dobiji,

zake 07.06.2011 21:01:09

Dnes jsem to změřil a asi je to tak, dobijí to kolem 13,2 V. Takže výměna regulace. No a teď kdo poradí rozumnou a lacinou alternativu ?

Dawoš 07.06.2011 22:04:47

ja mam dobijeci rele novy a dela mi to taky mam v haji baterku +o(jinak rele sezenes tady http://www.quadprofi...bijeni/prod_927.html

zake 07.06.2011 22:16:15

Ja mam baterii novou, takže tam problém nebude a co se týká té nahrady, cena ujde, ale co funkčnost na KQ, má někdo zkušenost?

Dawoš 08.06.2011 06:10:00

jo funkčnost super mam to tam a dobiji to přes 14 V :-DD

Aligator.avs 08.06.2011 08:42:21

A co třeba vadná spínačka ještě to nastartuj i se světlama abys vysledoval kde je problém a co se týká relé tak jistě jsou schopni ho opravit i tam kde se dělají běžně alternátory na osobáky protože relátka opravují taky většinou je to jen spálená dioda která se přeletuje a hotovo.

zake 29.01.2012 19:06:33

ahoj chlapy, tak už ste někdo přišel na to proč ten KQ na volnoběh někdy chcípne když se zapnou světla, nebo ventilátor, nebo 4*4. Dobíjení a baterka nové a dává 14,2 V. Dělá to už i kámošovy a i tady na fóru si už někdo stěžoval. Za každou radu dík a za tu správnou blahorečím.

mined 29.01.2012 19:10:39

zake> Zkus to přikostřit-psal to tady janekx.Taky to budu dělat a u Piridy jsme to už udělali. :-DD

zake 29.01.2012 19:19:20

mysliš jako regulátor přímo na baterii?

mined 29.01.2012 19:24:29

přečti si to u něj ve vlákne,tam je to přesně popsany i s fotkama.

mined 29.01.2012 19:36:01

<http://www.kingquad....wtopic.php?f=21&t=86>

pirda 29.01.2012 19:38:28

A Mined měpředběhl :-DD

mined 29.01.2012 19:42:04

Tady i s obrázky <http://www.kingquad....wtopic.php?f=30&t=67>

zake 29.01.2012 19:55:13

Tak to vypadá slibně,zejtra to provedu a uvidáme,dik za pomoc.

mined 29.01.2012 19:57:54

zake> není zač a já to jen poslal dál,děkovat můžeš jankovi :-DD

zake 01.02.2012 20:09:46

Tak chlapi,dnes jsem to ukostření regulace udělal,proved jsem to teda kompet i s + na baterii,ten teda přes pojistku a je to super, mašina nechcípá a dobíjí 14.5 V, se světlama 14.4 V.Myslím že kdybych tenhle fígl věděl dřív, tak jsem ušetřil 2 000 Kč za novou regulaci. Doporučuji všem a to i jako prevenci.

mined 01.02.2012 21:11:56

zake> hlavně že spokojenost :-DD

Cendis94 04.06.2016 08:45:20

Muzete aktualizovat navod prosim?

Tetsuo 04.06.2016 09:19:23

Cendis94> bohužel ne ty stránky jsou nadobro mrtví :o Ale v podstatě se jednalo o to, že se natahlo mínus přímo od baterky do regulátoru přes motor a kostru.

ladud 16.07.2016 13:30:46

zake> Prosím mám stejný problém,potřeboval bych blíže vysvětlit co je třeba všechno udělat.Vím že už je to dost dlouho co jsi to tady psal ale kdybys byl tak hodný a alespoň heslovitě popsal co vše udělat.Moc díky.