

Yamaha 700R 2007

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6783&fid=5

Autor

1em_dzej4

Publikováno: 21.08.2017 22:23:11

Zdravím chlapi. Chcel by som sa Vás opäť opýtať na paru veci. 1. pri vymene oleja mi z olejovej nadržky nechcel vytecť olej - zistil som že su tam hlinikove piliny, predpokladam že z toho prekruteneho zavitu ktory som dal opraviť na nový, či nebudaj aj z agregatu - všimol som si že bol lepený. 2. Trocha mi dymi keď jej pridam, a za 20mth som dolial 1l oleja, čiže ho aj papa, je to normalne? 3. Začalo ma ťahať doprava, nikde som nebuchol, a kolesa uvoľnene niesu, takisto tlak v pneumatikach mam rovnaky okolo 0,5 kpa. V užívateľskom manuali je nejakych 0,275 ale to sa mi zdalo velmi malo na jazdenie po ceste. Stači keď spravím geometriu? Prikladam fotku raptorky pre zaujimavosť.

mariodevil 22.08.2017 13:00:00

1. slušná prasárna, raději bych to zkontroloval 2. normální to není, minimálně pístní kroužky 3. může být vůle v uložení