

Problém s elektrickou Kingquad 700: 2007

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6898&fid=5

Autor

Danzel2222

Publikováno: 11.12.2017 23:57:28

Čaute, mam neskutočne problém s dobíjaním. Štvorkolka zdochinala pri zapnutí svetiel proste pri každom odbere. Vymenil som regulátor napätia nič sa nezmenilo, nechtiac som odľadil baterku takže je aj nový baterka. Po rade známeho som ukostriľ regulátor priamo na baterku čo pomohlo. Teraz štvorkolka keď je zohriata dáva 14V keď je studena dáva 13,7A zapnem svetla zdochne hneď teraz vec čo ma najviac trápi a hnevá, neviem ci to je bežne ale dosť často sa zapína chladič. Keď som v pohybe čiže keď su otáčky a zopne chladič nič sa nestane. No keď stojím zopne chladič zdochne. Menil som: senzor škrtiacej klapky, senzor teploty vody v chladiči aj v motore, termostat a už ani neviem čo všetko meral som cievku aj odpor všetko je tak ako hovorí manuál všetky konektory pod sedadlom som skontroloval vycistil s kontoxom vybral som poistky (nechal som len tie bez ktorých nešlo štartovať) postupne som ich pripájal dobíjanie sa nezmenilo ja už neviem čo merať kde hľadať chybu 😪 nemáte niekto nejaký typ čo mam robiť?? ešte som zabudol meral som aj napätie z cievky do regulátora je take iste ako priamo na cievke

Prvá fotka za studena

Druha keď sa zohriala

Tretia po zapnutí stretávacích diaľkových svetiel a LED rampy
[tojta 17.12.2017 19:57:34](#)

Ahoj, a čo jsi tam dal za baterku? A čo jsi udelal ze jsi odpalil tu starou baterku?
[Hrovacek 22.12.2017 15:18:33](#)

Ahoj, Ja som riešil ten istý problém ale na 750.Vždy keď som zapol svetlá alebo keď sa mi zapol ventilátor tak to ihneď skapalo. Meral som cievku dalo som tam nový regulátor a vkuse nič. Nakoniec som ju odkrytoval zobral schému, odstránil všetkú izolačku a išiel konektor za konektorom. Všetky konektory som vyčistil od nahromadeného blata, vystriekal kontoxom a následne vyfúkal. A bol pokoj. Napätie sa zvýšilo z pôvodný 13,9V na 14,2V a aj keď som mal zapnuté všetko čo sa dalo tak neskapala.
[Danzel2222 11.01.2018 23:46:55](#)

tojta> Nechtiac som asi ja zapol vyhrievanie ruciek na kufri pre spolujazdca a baterka sa úplne vybila čiže som kúpil novú taká ako tam mala ist. Tam si myslím ze problém nie je, keď nie je naštartované ma toľko stavy ako ma mať.
[Danzel2222 11.01.2018 23:47:59](#)

Hrovacek> Pána boha nerob srandy nechce sa mi rozobrat pol štvorkolky
😪😪😪
Hrovacek 13.01.2018 13:36:14

Danzel2222> Nič iného ti asi neostáva. Tým že sa na to budeš pozeráť to neopravíš ;-)
Danzel2222 31.01.2018 23:49:16

Hrovacek> Je to neuveriteľne ale problém som poriešil. Jeden tenký mínus ide z hlavného napájania na baterku a druhý z mínus na štartovacím relé, obe idú do hlavnej kablovacky (neskúmal som kam) obe káble majú konektory, tie som odstránil pekne spajkoval a oľa problém ktorý som riešil viac ako pol roka bol vyriešený :-DD