

Suzuki LT-Z 400 nelze přidat plyn, volnoběh OK

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7875&fid=5>

Autor

Joey450

Publikováno: 26.12.2022 19:55:17

Zdravím, přečetl sem příspěvky a nenašel sem, že by tuhle závadu někdo řešil. Motor běží na volnoběh jak hodinky, ale když přidám plyn tak se motor začne hádat, střílet do výfuku a chcípne. Karbec venku a vyčistěn - nic tam ani nebylo Nová svíčka, kontrola podtlakového kohoutu nádrže, nový benzín, ventil sytiče není zaseknutý, podtlakové šoupě v karburátoru funguje- membrána ok, mezikus připojení karburátoru není prasklá. Nesetkal se s tím, někdo? S kolkou sem přijel z vyjíždky odstavil sem a po týdnu co stála v garáži tohle. Předem díky moc

bossix 01.01.2023 11:59:22

Skus na karburatore nastavit zmes srobovakom. Najprv srobu vytoc uplne dolava (zaroven pocitaj na kolko otacok to bolo nastavene) a nasledne ju pootoc srobovakom 2 a pol otacky (to je standardne nastavanie pre LTZku). Taktiez by som skusil jednoduchy trik, v pripade ak mas na boxe vzduchoveho filtra veko, tak ho dat dolu resp. opacne, nasadit ho. Tymto mozes zistit, ci ma stvorkolka malo/vela vzduchu. A poslednym riesenim moze byt hlavna tryska, neviem ci tam mas nejaky otvoreny vyfuk, zvody, filter (bolo by dobre napisat). Ja mam moju trosku poupravovanu a mam tam 150 hlavnu trysku (130 je original z vyroby). Napis aku tam mas teraz. Ked sa meni pocasie zima/leto, motor funguje taktiez inak, kedze je ina hustota/teplota vzduchu a vsetko to moze vplyvat na zmes v karburatore, tym padom moze byt bud bohata alebo chudobna.