

řemen variatoru

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6271&fid=6>

Autor

Drobek1984

Publikováno: 08.03.2016 18:16:17

Ahoj lidi potřeby poradit!!!Koupil jsem tomahawk 300 ale nevím jaký jsou přesné rozměry řemenu.Děkuji za radu

Sobol 08.03.2016 18:52:56

Na co rozměr když staci hledat podle kolky. Třeba na Quadprofi nebo Aligator AVS.

Drobek1984 08.03.2016 20:09:48

Nechci kupovat orig. za 2500kč.U nás prodávají řemeny.Chci ho tam koupit a ne platit značku.

Sobol 08.03.2016 20:32:27

Drobek1984> psal jsem origo? Navíc náhrady ze skútrů moc nevydrží. Jinak 2.5 není zas tak hrozna cena. A navíc řemen bývá je jedna z věcí co musíš vyměnit.

mariodevil 08.03.2016 20:47:49

Drobek1984> A opet jsme u bananu. Origo vydrzi at chces nebo ne proste vic a ver, ze cenu na tom mas dobrou na thaiwance.

leos2 08.03.2016 21:17:55

Mě stál neorigo řemen málem život, i mého syna co seděl za mnou. Vyser se na nějaký mrdky a kup to co tam patří !!!!! 2500 je sranda cena . Věř mi !!!!

Josejose 08.03.2016 21:34:15

A když se ti zdá 2,5 moc, tak tam dej silonky a ty ti na rozjezd taky vydrží :lol: :lol: :lol:

Drobek1984 09.03.2016 14:29:40

Uz jsem sehnal rozmer Nepotřebuju blby rady o silonkach .Chtel jsem jen alternativu a tu jsem sehnal u nas v remenech za 1500.Jen je to od jineho vyrobce!!!!Neni vse orig. Vzdy nejlepsi!!!!

leos2 09.03.2016 15:25:34

Zase téma o hovně. Chceš radu a když ji dostaneš tak si myslíš žeš ušetřil litr... prdlajs akorát si rozbiješ hubu, pokud se celej neroztrhne a namotají se zbytky vláken do varia a zablokují zadní kola. To byl mazec ve 90km / hod toto ustát. Já jich na Acessu vyměnil dost tak vím kolik kterej vydrží.

pirda 09.03.2016 16:43:40

leos2> je to tady ,přesně jak jsem čekal (n) Uvedeš zkušenost danou praxí a dostane se ti poděkování v podobě „velice podobné,,nevděku (n) (n) (n)
Josejose 09.03.2016 18:25:29

Drobek1984> Chlape blbá rada je že chceš šetřit na tom nejdůležitějším a vím o čem mluvím, tak jak píšeš Leoši ať si rozjebe kolku a možná i hubu hlavně že ušetří (n) (u)
Drobek1984 10.03.2016 05:09:31

Kupuju bando.Origo.Diky za rady.
Drobek1984 14.03.2016 15:26:38

<http://www.moto-dily...atoru-Access-250-300> A tohle je co nevíte nekdo????
Číro 14.03.2016 21:11:37

Drobek1984> Řemen? :-\$
čudla74 14.03.2016 21:20:59

Číro> dík :D
Jarin4X4 14.03.2016 21:37:11

;-) Tak ho nechte,ať koupí řemen za 1500Kč,ten dlouho nevydrží a pak půjde koupit ORIGINAL za 2500 :-\$ Takže on ten řemen za 4000Kč nebude tak ve finále drahý :lol: :lol: :lol:
Drobek1984 16.03.2016 06:18:19

<http://www.rwdshop.c...-ACCESS-MOTOR-1.html> A co tohle???? Mužete mi někdo prozradit jakej je tam original.
mariodevil 16.03.2016 06:45:54

Drobek1984> Obecne na kevlar jsou dva nazory, dobry a spatny :-DD Malossi dela svoje variatory, upravuje a vyviji doplnky. V tvem pripade je Bando originalem a tento nahrada.
Číro 16.03.2016 09:17:13

Osobně bych se ho nebál dát na malorážku.Na linhaje se dává Malosi běžně a drží.
Sobol 16.03.2016 17:28:35

Drobek1984> S tímhle mám dobrý zkušenosti. Nejvíc bude záležet (životnost řemene) na stavu variatoru jako celku.
Drobek1984 17.03.2016 05:37:52

Kolik vam zhruba řemen vydržel????
mariodevil 17.03.2016 06:47:42

Drobek1984> Mam pres 8tis a stale puvodni.
Číro 17.03.2016 07:48:05

Drobek1984> Tak na to ti musí odpovědět někdo kdo má stejný stroj,jinak je to pro tebe nic neříkající údaj. Taky bude záležet na způsobu využití kolky,i když u sportky to bude asi dost podobný.
Drobek1984 20.03.2016 06:55:33

Diky všem na nazoryva příspěvky.Doufam,ze se najde nekdo kdo pisne kolik mu řemen vydržel.

Sobol 20.03.2016 09:12:13

Drobek1984> u acesu když je vario v pořádku tak kolem šesti tisíc. Čím víc silnice tím min km.

Drobek1984 21.03.2016 14:29:31

Tak ja mam zatim 5tis a ani neklouze.Tak se necham prekvapit.Dam do kupy prasule a koupim novej i valecky a pak prohlednu jak to vypada.Uz mi psaly i kolik ma mit siri abych ho zmeril takze jsem chytrejsi.

Boulik 21.03.2016 14:52:02

A nepsaly ti kolik ma mit obvod?Ja mam siri 24mm a je to bando jen mi prijde ze je volnej

Sobol 21.03.2016 17:45:20

Drobek1984> ze by prokluzoval sem ještě neviděl. Proste praskne na 100 kusů.

JURA 21.03.2016 18:10:41

Boulik>A nepsaly ti kolik ma mit obvod?Ja mam siri 24mm a je to bando jen mi prijde ze je volnej

Řemen může prokluzovat z několika důvodů. Může být sjetý a tedy už jej kotouče správně nesevrou. Může být na povrchu spálený a tedy i když jej kotouče správně sevrou, nemá dobrou přilnavost a prokluzuje. Dále můžou být kotouče špinavé a jak psal Max, může být špatná pružina, která drží kotouče tou správnou silou přitlačené na řemen. Ale jak píšeš, že se zdá, že je řemen volný, je to pružinou nebo ti správně variátor neběhá při rozevírání nebo stahování někde zadrhává a zůstává viset. Ještě mě napadá, že ti dekl variátoru dobře netěsní a dostává se ti do něj voda a než se teplem odpaří, tak řemen prokluzuje.

Boulik 21.03.2016 18:14:34

JURA> no co jsem koukal tak jsou boky lehce speceny to by mohlo bejt ono.Dekl tesni paradne.Zkusim si stim pohrat zejtra dam futku jak je volnej

JURA 21.03.2016 18:42:38

Boulik>JURA> no co jsem koukal tak jsou boky lehce speceny to by mohlo bejt ono.Dekl tesni paradne.Zkusim si stim pohrat zejtra dam futku jak je volnej

Řemen můžeš spálit právě tím, že prokluzuje a to může být tím, že není správně sevřený kotoučema. Což by naznačovalo na pružinu nebo nějaký bordel ve variátoru.

Boulik 21.03.2016 19:24:03

Ja co jsem prave kpukal na remeny tak psaly 84cm tak jsem se divil proc ho mam delsi jestli se neklouze tim.uvidim az prijdu z prace tak origo dle schema je toto: BANDO 846x24,1x30

Boulik 22.03.2016 10:41:30

Takhle to je volny a to mam vse dotazeny.

JURA 22.03.2016 11:10:50

Boulik> Něco je tam špatně. :lol: Vypadá to, že řemen na pravé straně nejede úplně po okraji kotoučů. Rozdělej tu pravou stranu a pořádně to vyčisti. Vyndej pružinu a vyzkoušej, jestli se kotouče volně svírají a rozevírají bez drhnutí. Velmi lehce namaž plošky, po kterých jezdí kotouč když se svírá. Namaž to vazelínou bez tuku. Sesad' to a ještě před nandáním řemene ručně vyzkoušej přes odpor pružiny, jak to běhá. Musíš za to trochu víc zabrat. Nasad' řemen, na chvilku to nastartuj. Řemen by měl běžet na volnoběh po vršku kotoučů na pravé straně. Může i o nějaké mm vykukovat nad kotouče. Po vypnutí motoru by měl být napnutý a né prověšený. :-)

Sobol 22.03.2016 18:13:53

No a ještě mas pěkně spálenou spojku.

Boulik 22.03.2016 19:51:13

Tak jsem v práci hezky rozebral a vycistil sobol ta spojka byla zevnitř jak zrcadlo tak jsem to jemně zdrsnil

Boulik 23.03.2016 11:35:16

<http://www.ctyrkolky...oru-846x241-30-.html> Kdo hledá najde :-DD

mariodevil 23.03.2016 13:13:35

Boulik> :-DD Taky jsem našel za dobrý peníz na TGB.

<http://www.motorspor...rget-425/500/525/550>

Boulik 24.03.2016 11:38:10

Tak prehozeno snad to bude v pořádku.

Drobek1984 24.03.2016 20:31:33

Celou dobu mě vsichni od těchto řemenů zrazovali.....vsichni doporučují origo.....

Boulik 24.03.2016 21:04:31

Drobek1984> a Koukal jsi na schéma? Já jsem ti napsal že tam mají psané bando i rozměr a když jsem ho našel tak levně tak proč ho nekoupit? Podívej se na hlavne malosi tam mají jiné rozměry psané.

Drobek1984 25.03.2016 05:45:51

A fakt je to bando???? Promin nějak jsem to překoukl. To co jsi našel je úplně super cena!!!! Tak ať ti slouží!!!!

Boulik 25.03.2016 08:56:16

jj bando zde to máš

Drobek1984 25.03.2016 17:31:50

Parada!!!! Smekám před tebou!!!! Všem kdo má access 300 jsi opravdu moc pomohl a hlavne ušetřil!!!!

Bahno 14.01.2024 21:10:42

Zdravím, jak mám vyměnit klinak?#128513;na access tomahawk 250