

Trhanie štvorkolky po výmene remeňa pri rozjazde

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6157&fid=7

Autor

JanoCanAm

Publikováno: 08.11.2015 22:01:45

Dobrý večer. Menil som remeň na Can-Am Outlander 1000xt 2012 a po namontovaní pri pohýnaní ako náhle pridam plýn tak mi zo štvorkolkou začne trhať, trvá to len chvíľku a potom sa to ustáli. Pri staróm remeni bol rozjazd krásne plynulý. Čím to môže byť ? Vopred dakujem za odpovede. Jano :)
[manas76 09.11.2015 06:30:54](#)

Vadný remeň, to isté mal kamoš na Comandery 1000. A bol to origo remeň, žiadna nhrada. Po jeho výmene za ďalší nový to prestalo. Po nasadení toho vadného remeňa do Outlandera 1000 trhalo pri rozjazde aj ním ... Možno by to trhanie po pár sto kilometroch prestalo, ale to sme už neskúšali ...