

Goes 625i Max nestaruje

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7440&fid=8>

Autor

RadeCzek

Publikováno: 30.03.2020 13:44:52

Zdravím pánové 🙂 Moc prosím o radu, zkušenost, nasměrování...dostali jsem tchána goes 625imax, najeto 3400..rok a půl mu stál v garáži a nejela, tak že nám kolem baraku a do lesa poslouží víc, než jemu...no asi by sloužil, ale ... Starty hrozné, na poněkolkáté, ale že to tak dělalo od začátku..občas prý za jizdy blikala EFI... pochopitelně to nikdy nikdo neřešil...ale mě vše fungovalo, naprostá pohoda... po ujetí cca 30 km ..kolem komína v pracovním využití nejde nastartovat.. nedává jiskru ani na nové svíčky a při zkoušení jsem vytahl svíčku suchou..po vyndání vstříku z něj nevypraší ani ň..pojistky, relatka, kontakty a vše co jsem potkal projite, prostříkle.. Před provozem novy benzin, vyčištěný pal. i vzduch filtr.. po mechanické stránce v pohodě a s pečí ..ale elektrika .. napadl me hal.snimač, že neví kdy to ma striknout a zapalit, ale toť otazka..nemá někdo obdobou zkušenost??
KubaTa 30.03.2020 19:02:32

a tlačí čerpadlo benzín? edit-vymáčklej chčipací čudlík?Sorry vím že je to blbost,ale už jsem párkrát viděl odplastovanou a rozhrabanou mašinu a bylo to tohle :-D
RadeCzek 30.03.2020 19:42:40

Ty jo, je to možné, ze jsem pako 😁 jediný stop cudl jsem ale našel na levem říditku a s vymačklym netoci starter vůbec... neříkej ki,ze je tam ještě neco😁😁😁
RadeCzek 30.03.2020 19:45:08

Teda bavime-li se tomto 😁
KubaTa 30.03.2020 19:46:33

RadeCzek> ne,nic dalšího není.Dává to palivo?Je mi divný,že nemáš ani jiskru ani směs,a předtím to šlo.Ta tvoje je vlastně CFko X6tka,že?Tam vím že se pár vstříků řešilo,u jiné mašiny jsem o tom neslyšel.
RadeCzek 30.03.2020 19:46:46

RadeCzek 30.03.2020 19:48:27

Jojo, čerpadlo tlačí luxusně, vše lk, ale nestrikne a jiskra nikde...
RadeCzek 30.03.2020 19:51:58

A ano, měla být to střevama x6...mozna neumím hledat,ale nic moc jsem tu o tom nenašel, je to vyhledávání nějaké nemocné 😁
RadeCzek 04.08.2020 22:46:52

Zdravím, kapku to tu oživím🙂 tak již vstříkujeme a jiskříme..ovšem jiskra skáče jak se jí chce a kdy chce 🤔 nevíte někdo,jak je to řešeno? Po vyblíkní kódu chyby...resp při snaze mi to chybu neukázalo a tváří se to v pohodě... snímač otaček a cívka...to nevím jak změřit, jestli chodí jak má... netušíte nekdo?🙂